

Kfz- bzw. Geräte-Zustandsbericht

Dienststelle	HPL-UA	K-/ Betriebs-Nr.
692	6900	K-1741
Kfz-bzw. Gerätetyp		
Selbstf. Arbeitsmaschine Mercedes Benz 814K mit Weber Hubsteiger		
Baujahr	km-Stand	Betriebsstundenzählerstand
01.04.1998	63601	5221
TÜV-Untersuchung		Erneuerungsjahr
HU: 02/11 AU 02/11		2007

Mängelbeurteilung:

1. Allgemeinzustand:

Die unten aufgeführten Reparaturkosten setzen sich wie folgt zusammen:

AU	223,40€	Lenkung	653,40€
Abschleppen	752,70€	Material ohne Auftrag	4717,40€
Aufbau	277,20€	Material zum Auftrag	118,40€
Auspuff	54,00€	Motor	644,60€
Bremsen	1487,00€	Nebenantrieb	155,20€
Druckluftanlage	629,60€	optische Vermessung	443,40€
Elektrische Anlage	12126,80€	Reifen	555,80€
Fahrerhaus innen/außen	1068,80€	SP	588,80€
Fahrgestell	76,60€	Stoßdämpfer/Federn	1148,30€
Getriebe	87,90€	Tacho/Fahrtenschreiber	1196,50€
HU	5398,10€	UVV	3293,60€
Hinterachse	263,90€	Unfall	168,40€
Hydraulik	33861,20€	Vorderachse	27,00€
Inspektion	4715,90€	Zusatzger. Anbauteile	16756,40€
Kraftstoffversorgung	83,40€	Zustandsuntersuchung	135,00€
Kühlung/Heizung	138,00€	Gesamt	91846,70€

Überschlägige Kosten:

ca. , - €

Neupreis für Ersatzbeschaffung:

ca. 153500 , - €

Kapitaldienst:

ca. 24404 ,50 € / Jahr

Nutzungsdauer:

6 Jahre

Fazit:

Reparaturkosten bei der AWB von 2002 – 2011: 91846,70€.



AWB Abfallwirtschaftsbetrieb
 Köln GmbH & Co. KG
 Werkstatt
 Maarweg 271, 50825 Köln

 Die Ersatzbeschaffung wird verschoben nach Haushaltsjahr 200