



Übergangskonstruktion in Richtung Chorweiler ist rostig und weist Abplatzungen auf.



Die Geländer sind oberflächlich verrostet, das Seil im Handlauf fehlt. Das Geländer ist nach ERA 95 1,30 m hoch auszuführen..