

Polizeibericht – Verkehrsversuch Sperrung Zülpicher Str.

Betreff: Gewonnene Erkenntnisse über die Folgen der dauerhaften Sperrung der Zülpicher Straße

Einsatzort: Köln, Neustadt-Süd, Zülpicher und Luxemburger Straße

Die Beamten konnten kein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich beider Straßen feststellen.

Zur Verkehrssituation in der Zülpicher Straße/Kerpener Straße:

Im Bereich zwischen Dasselstraße und östlicher Sperrung der Zülpicher Straße konnte zur Einsatzzeit kein Fahrzeugverkehr festgestellt werden. Fahrradverkehr passierte permanent und ohne Zwischenfälle.

Eine Gefahrenstelle an der östlichen Sperrung konnte nicht ausgemacht werden. Fußgänger und Fahrradfahrer querten hier problemlos die Zülpicher Straße zwischen Mensa der Universität zu Köln und dem weiteren Verlauf des Grüngürtels sowie dem Department für Chemie. Aufgrund des erhöhten Bordsteins an der östlichen Sperrung der Zülpicher Straße in Richtung Universitätsstraße, nutzen Fahrradfahrer, welche aus Richtung Luxemburger Straße über den Grüngürtel in Richtung Universität und Universitätsstraße fahren, von hier an die Straße.

Aus Sicht des Unterzeichners ist die hier vorhandene Sperrung ein Sicherheitsgewinn.

Im Bereich zwischen westlicher Sperrung der Zülpicher Straße und Universitätsstraße (u.a. Kerpener Straße) wurde in Richtung Universitätsstraße kein Fahrzeugverkehr festgestellt. Der Fahrradverkehr weicht aufgrund des hohen Fußgängerverkehrs in diesem Bereich teilweise auf die Straße aus und profitiert somit von der Sperrung.

An der Kreuzung Kerpener Straße/Universitätsstraße wurde durch die Beamten ein sehr hoher Fußgängerverkehr festgestellt. Dieser ist auf die dortige KVB-Haltestelle in Verbindung mit des in der Nähe gelegenen Hauptgebäudes der Universität, sowie der Bibliothek der Universität zurückzuführen.

Fußgänger- wie Fahrradverkehr fließt hier an der Lichtzeichenanlage wiederholt ordnungswidrig.

Aus Richtung Universitätsstraße kommend fuhr während des Einsatzes der Beamten ein LKW in Richtung Wilhelm-Waldeyer-Straße. In der Einbiegung Wilhelm-Waldeyer-Straße konnte dieser erst nach Rangieren einfahren. Die ist insbesondere den hier verkehrswidrig parkenden Fahrzeugen geschuldet.

Keine weiteren Fahrzeuge fuhren während der Einsatzzeit hier ein.

Zur Verkehrssituation in der Luxemburger Straße:

Während der Einsatzzeit der Beamten verlief der Fahrzeugverkehr auf der Luxemburger Straße mit niedrigem Verkehrsaufkommen.

Sonstiges:

Durch weniger Verkehrslärm und weniger Gefahrenstellen herrschte vor Ort eine entspannte Atmosphäre.