







ALLGEMEINE ANGABEN ZUR SPORTANLAGE			
id:			
			
Name:	Sporthalle Herler Ring Köln-Mülheim		
Baujahr:			
ANLAGENTYP			
Sporthalle:	<input type="checkbox"/> Gymnastikhalle	<input type="checkbox"/> Einfeldhalle	<input type="checkbox"/> Zweifeldhalle <input checked="" type="checkbox"/> Dreifeldhalle
Sportplatz:	<input type="checkbox"/> Spielfeld	<input type="checkbox"/> Kampfbahn Typ A <input type="checkbox"/> Kampfbahn Typ C	<input type="checkbox"/> Kampfbahn Typ B <input type="checkbox"/> Kampfbahn Typ D
Sonstiges:			
BARRIEREFREIHEIT			
barrierefreier Zugang zur Sportstätte:	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	
barrierefreie Zuschauermöglichkeit:	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	
barrierefreie Sanitäranlagen:	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	
GERÄTEAUSSTATTUNG			
<input checked="" type="checkbox"/> Grundausstattung			
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzausstattung			
MAßNAHMENBEZOGENES QUALITÄTSKRITERIUM DER SPORTSTÄTTE			
<input type="checkbox"/> Q1	<input type="checkbox"/> Q2	<input checked="" type="checkbox"/> Q3	<input type="checkbox"/> Q4
Erhalt (sehr guter Zustand, eventuell Weiterentwicklung)	Geringer Veränderungsbedarf (guter Zustand mit Ergänzungs- und Entwicklungsbedarf)	Modernisierung/Sanierung (nicht zufriedenstellender Zustand mit dringendem Veränderungsbedarf)	Abriss/Neubau bzw. Aufgabe (nicht erhaltenswerte Anlage mit Rück- bzw. Neubaubedarf)
VERÄNDERUNGSBEDARF			
<input type="checkbox"/> Atmosphäre:			
<input type="checkbox"/> Boden:			
<input checked="" type="checkbox"/> Decke:	Beleuchtung unzureichend		
<input type="checkbox"/> Funktionsräume:			
<input type="checkbox"/> Geräteerweiterung:			
<input checked="" type="checkbox"/> Heizungsanlage:	Nicht überprüft, Halle nicht		
<input checked="" type="checkbox"/> Licht:	Nicht ausreichend		
<input type="checkbox"/> Lüftungsanlage:			
<input checked="" type="checkbox"/> Sanitäranlagen:	Teilweise saniert		
<input type="checkbox"/> Sicherheitstechnische Bemerkungen:			
<input checked="" type="checkbox"/> Umkleieräume:	sanierungsbedürftig		
<input checked="" type="checkbox"/> Wände:	Kein Wärmeschutz, teilweise starke Beschädigungen		
<input checked="" type="checkbox"/> Wärmeschutz:	ohne		

FOTODOKUMENTATION



FOTODOKUMENTATION



ANMERKUNGEN

Sporthalle Herler Ring Mülheim (Dreifach-Sporthalle)

Dreifachturnhalle

Baujahr ca. 80er Jahre

Seitliche, ausfahrbare Tribünenanlage, Zuschaueranzahl möglicherweise 200 als Richtgröße, Dreifachteilung, Stahltrapezblechdachkonstruktion mit leichtem Stich, Stahlfachwerk-Tragwerk, Belüftung von oben, Abzug durch die Nebenräume, die Geräteräume in die Lüftungsanlage, die dort geführt wird.

Prallschutz an den beiden Längsseiten als Filzprallschutz.

Normale Sportausstattung: schwenkbare Basketballkörbe, von der Wand wegschwenkend, zusätzlich in Längsrichtung ein Basketballspielfeld mit deckenhängenden Basketballkörben, normale Gymnastikausstattung.

Der helle Boden ist in Ordnung. Insgesamt macht die Halle funktional Sinn, normal ausgerichtet mit 6 Basketballkörben, ausziehbar, oben 2 elektrisch-mechanische Basketballkörbe, Seile, Ringe. Lichtband oben, relativ dunkles Leuchtenband oben mit unterschiedlichen Leuchtstoffröhren ausgestattet.

Geräteräume ausgestattet mit 4 Großtrampolinen, die bei einer Hallengröße von 9m durchaus auch wettkampfgerecht benutzt werden können. Netze für Volleyball, alles relativ ordentlich, alte Pferde, neue Böcke, neue Kästen, 7 Hochsprungmatten, Qualität nicht überprüfbar, weil sie alle sauber aufeinander liegen, abgetrennter Geräteraum für verschiedene andere Geräte Rollis, Räder für Rollis, so dass hier offensichtlich auch Behindertensport –Basketball- gemacht werden kann.

Umkleideräume ganz traditionell, in Ordnung, Duschräume auch ganz normal, ohne größere Beanstandungen, Lüftung ist nicht zu beurteilen, Siphons auch nicht, Gebrauchsspuren bautechnischer Art lassen sich selbstverständlich finden, vom Alter her verständlich, aber insgesamt ist hier aus sportfunktionaler Sicht nichts feststellen.

Außenkonstruktion

Waschbeton bzw. Schweinsrückenschalung, allerdings wie es aussieht, Fertigbetonbauteile und die Halle als Stahlkonstruktion mit Verblendung aus entweder Sandwichpaneelen oder gewellten Stahlblechpaneelen.

Alle Türen noch im Original-Bauzustand. Einfach verglast mit Drahtglas.

Betonfertigteile teilweise abplatzend, weil zu geringe Betonüberdeckung des Stabstahls.

Insgesamt teilweise Technik erneuert, wie der Stadtteilverordnete uns sagte,

Notdürftige Anbindung des Kindergartens an die Wasser- und Stromversorgung des Gebäudes, teilweise abgerissen und im nächsten Winter frostgefährdet.

Außenanlagen

2 Tennenplätze, Weitsprunggrube, 4 neue Tennisplätze,

Spielplatz mit Fußballkäfig, Schotter in der Nähe,

Neubau eines Sportzentrums des MTV Köln.

Aktuell wird der Herler Ring als neues Sportzentrum errichtet vom MTV Köln.

Dafür ist der 3. Tennenplatz bereits mit neuen Tennisplätzen bebaut worden

