



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Sportausschuss	21.08.2008	

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen
aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage
nach § 4 der Geschäftsord-
nung

Stellungnahme zu einem
Antrag nach § 3 der Ge-
schäftsordnung

Renovations- und Regenerationsmaßnahmen auf 30 Sportanlagen im Stadtgebiet Köln im Jahr 2008

Die Sportverwaltung hat im Jahr 2008 auf 30 Sportplätzen im Stadtgebiet Renovations- und Regenerationsmaßnahmen durchgeführt. Die Arbeiten werden durchgeführt, um die, durch den Trainings- und Spielbetrieb entstandenen Schäden zu beseitigen. Solche Schäden reichen teilweise bis in die Tragschichten hinein.

Die gewählten Maßnahmen gewährleisten die Substanz- und Werterhaltung der Sportplätze und reduzieren somit kostenintensive Generalinstandsetzungen oder schieben diese weiter hinaus.

Bei den Tennenplätzen wird eine Lockerung der Deckschicht bis in ca. 4 cm durchgeführt, fehlendes Tennendeckenmaterial wird aufgetragen und eingearbeitet. Nach der Durchführung der Arbeiten werden die Tennenplätze ca. 6 Wochen zweimal wöchentlich mit der Schleppmatte abgeschleppt. Bei trockenen Witterungsverhältnissen ist es auch nötig die Flächen zu bewässern. Die Spielbarkeit der Plätze wird durch die vorgesehenen Maßnahmen verbessert, bei Bedarf wird durch Einbau von korngestuften Tennendeckenmaterial die Wasserdurchlässigkeit der Flächen wieder verbessert.

Die Rasenplätze werden auch speziell behandelt, um die Schwachstellen in Rasendecken und Rasentragschichten zu beseitigen.

Hier eignen sich als Arbeitsschritte Rasenbelüftung und Tiefenlockerung, Besanden der Rasenflächen, Einschleppen von Sand und Rasentragschichtmaterialien, Nachsaat und Düngung sowie Bewässerung der Rasenplätze. Teilweise werden die zerstörten Torräume mit Fertigrasen ausgebessert.

Die durchgeführten Maßnahmen verbessern die Wasserdurchlässigkeit der Plätze, fördern das Gräserwachstum und erhöhen die Scherfestigkeit.

Für jeden Sportplatz wird eine spezielle Behandlung vorgenommen. Die verschiedenen Renovations- und Regenerationsmaßnahmen führen somit insgesamt zu einer deutlichen Verbesserung der Bespielbarkeit und der Platzflächen.

Auf nachfolgenden Sportplätzen wurden im Jahr 2008 Regenerations- und Renovationsmaßnahmen durchgeführt:

Stadion Süd – Bezirk 2

Die beiden Rasenplätze im Stadion Süd wurden aerifiziert und vertikutiert. Zusätzlich wurde der Tennenplatz 1 gelocht und mit 75 Tonnen Material besandet.

Sportanlage Am Damm – Bezirk 2

Der gesamte Platz wurde überarbeitet und 25 Tonnen Tennendeckenmaterial eingearbeitet.

Sportanlage Zaunhofstraße – Bezirk 2

Es wurden auf dem Tennenplatz 50 Tonnen Tennendeckenmaterial aufgebracht und die komplette Anlage wurde gepflegt.

Sportanlage Fort Deckstein – Bezirk 3

Die beiden Tennenplätze der Sportanlage wurden bearbeitet. Dabei wurden je Platz ca. 100 Tonnen Tennendeckenmaterial aufgetragen. Anschließend wurden die Tennenflächen mehrfach geschleppt, gewalzt und gewässert.

Bezirkssportanlage Weiden – Bezirk 3

Beide Tennenplätze der Sportanlage wurden überarbeitet und je 100 Tonnen Tennendeckenmaterial aufgebracht. Danach wurden die Tennenfläche entsprechend gepflegt durch Schleppen, Walzen und Wässern.

Sportanlage Unterer Komarweg – Bezirk 3

Auf dem Tennenplatz wurden 100 Tonnen Tennendeckenmaterial aufgetragen. Die Flächen wurden danach entsprechend ca. 6 Wochen gepflegt.

Bezirkssportanlage Bocklemünd/Heinrich-Rohlmann-Straße – Bezirk 4

Der Tennenplatz 2 wurde gelocht und es wurden 50 Tonnen Tennendeckenmaterial aufgetragen. Zusätzlich wurde die Laufbahn gelocht. Anschließend wurden die Flächen entsprechend gepflegt.

Sportanlage Rochusstraße – Bezirk 4

Der Tennenplatz 1 wurde entsprechend gelocht und 75 Tonnen Material aufgetragen. Die Tennenflächen wurden entsprechend gewalzt, abgeschleppt und gewässert.

Bezirkssportanlage Scheibenstraße – Bezirk 5

Auf dem Platz 3 der Sportanlage wurden 75 Tonnen Tennendeckenmaterial aufgebracht und die Flächen wurden gepflegt.

Sportanlage Pastor-Wolff-Straße - Bezirk 5

Der Platz 1 wurde mit 75 Tonnen Tennendeckenmaterial bearbeitet und danach entsprechend gepflegt.

Sportanlage Merheimer Straße - Bezirk 5

Der Tennenplatz wurde mit 70 Tonnen Material besandet und anschließend gepflegt.

Sportanlage Bülowstraße – Bezirk 5

Auf den Sportflächen wurden 70 Tonnen Tennendeckenmaterial aufgebracht. Die Randbereiche wurden gelocht und gepflegt.

Sportanlage Altenhofer Weg – Bezirk 6

Die Tennenflächen des Platzes wurden gelocht und es wurden 100 Tonnen Tennendeckenmaterial zur Oberflächenverbesserung aufgebracht. Die Flächen wurden ca. 6 Wochen gepflegt.

Sportanlage Alte Römerstraße – Bezirk 6

Der Rasenplatz wurde aerifiziert (belüftet) und vertikutiert. Zur Verbesserung der Rasenflächen wurden 75 Tonnen Sand eingearbeitet.

Sportanlage Sinnersdorfer Straße – Bezirk 6

Das Tennenkleinspielfeld der Sportanlage Sinnersdorfer Straße wurde mit 25 Tonnen Tennendeckenmaterial besandet.

Sportanlage St. Tönnis-Straße – Bezirk 6

Auf dem Tennenplatz wurden 50 Tonnen Tennendeckenmaterial aufgebracht, die Flächen wurden gepflegt.

Bezirkssportanlage Chorweiler – Bezirk 6

Auf den Plätzen 1 und 2 wurden zur Tennendeckenverbesserung je 50 Tonnen Material eingebracht. Die Flächen werden entsprechend gepflegt. Der Rasenplatz der Sportanlage wurde aerifiziert und vertikutiert.

Sportanlage Fühlinger Weg – Bezirk 6

Der Tennenplatz wurde mit 75 Tonnen Material besandet und gepflegt.

Sportanlage Pescher Holz – Bezirk 6

Auf dem Tennenplatz der Sportanlage wurden 50 Tonnen Tennendeckenmaterial aufgebracht.

Sportanlage Martinusstraße- Bezirk 6

Auf den Sportflächen wurden 50 Tonnen Tennendeckenmaterial aufgebracht und die Flächen wurden anschließend gepflegt.

Sportanlage Brucknerstraße – Bezirk 7

Der Rasenplatz der Sportanlage Brucknerstraße wurde gelocht und mit 50 Tonnen Sand besandet. Auf die Tennenlaufbahn wurden 50 Tonnen Material aufgebracht.

Sportanlage In der Gracht – Bezirk 7

Auf dem Tennenplatz wurden die Linien abgetragen und die Flächen wurden mit 25 Tonnen Tennendeckenmaterial besandet.

Sportanlage Poller Wiesen – Bezirk 7

Die Laufbahn wurde mit 25 Tonnen Tennendeckenmaterial besandet.

Sportanlage Mielenforster Kirchweg – Bezirk 8

Auf dem Tennenplatz wurden 100 Tonnen Material aufgetragen.

Sportanlage Gröppersgasse in Rath-Heumar – Bezirk 8

Die Platzflächen wurden entsprechend gepflegt und bearbeitet.

Sportanlage Im Lohnskotten – Bezirk 9

Die Tennenflächen der Sportanlage wurden gelocht und mit 100 Tonnen Tennendeckenmaterial besandet.

Sportanlage Von Bodelschwingh-Straße – Bezirk 9

Die Tennenflächen des Sportplatzes wurden gelocht und mit 100 Tonnen Material besandet.

Sportanlage Thuleweg – Bezirk 9

Auf dem Tenneplatz wurden 100 Tonnen Tennendeckenmaterial aufgebracht.

Sportanlage Luzerner Weg – Bezirk 9

Die Tennenflächen wurden mit 75 Tonnen Tennendeckenmaterial besandet.

Sportanlage Herler Ring I –Bezirk 9

Auf dem Tennenplatz wurden 75 Tonnen Material aufgebracht.