

## **Bereitstellung der Lehrschwimmbecken in Schulen durch 26**

mit Schreiben vom 20.11.2008 bitten Sie um einen Sachstandsbericht hinsichtlich anstehender Sanierungsmaßnahmen an Schulschwimmbecken.

Schwimmbadsanierung Kartäuserwall 40

Zurzeit werden folgende Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Grundsanierung durchgeführt:

Sanierung Abhangdecken und Beleuchtung  
Erneuerung der Trinkwasseranlage inkl. Duschen  
Ausbesserungsarbeiten Fliesen  
Sanierung der Filteranlagen, Pumpen und Teilen des Rohrsystems  
Sanierung der Lüftungsanlage  
Erneuerung der Toilettenanlage

Die Kosten für die reine Schwimmbadsanierung betragen ca. 600.000 Euro.  
Die Maßnahmen werden zum Ende des Jahres abgeschlossen.

Ringelnetzstraße (PPP-Objekt)

Das Schwimmbad wurde nach umfangreichen Sanierungsarbeiten des Investors im Februar 2008 in Betrieb genommen.

Alter Militärring

Das Schwimmbecken Alter Militärring wurde in den letzten vier Jahren generalüberholt. Dort sind keine weiteren Maßnahmen vorgesehen.

Erlenweg

Das Lehrschwimmbecken im Erlenweg wird zurzeit instandgesetzt und wird zum kommenden Schuljahr 2009/2010 wieder voll umfänglich dem Schulsport zur Verfügung stehen. Die Kosten der Sanierung des Schwimmbeckens und der Turnhalle betragen ca. 1.2 Mio. Euro.

Nürnberger Straße

Das Schwimmbad wurde wegen wiederholter hygienischer Probleme in der Warmwasseranlage im April 2008 endgültig geschlossen. Eine Erneuerung der kompletten Warmwasserversorgung ist zwingend erforderlich, ebenso die Erneuerung der Klimaanlage. Im Rahmen der Planung wurden auch zahlreiche Mängel hinsichtlich des Bandschutzes festgestellt.

Die Entwurfsplanung liegt inzwischen vor. Zurzeit werden die Kosten ermittelt. Mit der Fertigstellung der Maßnahme wird frühestens Ende 2009 gerechnet.

#### Tiefentalstraße

Das Lehrschwimmbecken in der Tiefentalstraße wurde letztmalig vor 10 Jahren saniert. Inzwischen ist jedoch wieder ein Sanierungsbedarf erkennbar mit geschätzten Kosten von ca. 600.000 Euro. Die Maßnahme wird in die Prioritätenliste 2009 aufgenommen, der erforderliche Sanierungsumfang wird hierbei festgelegt.

#### Konrad-Adenauer-Straße

Die Generalinstandsetzung des Schwimmbades wurde im Jahre 2002 mit Kosten von insgesamt 1.7 Mio Euro durchgeführt.

#### Sportplatzstraße

Das Schwimmbad wurde in den letzten Jahren in verschiedenen Bereichen saniert, wie Deckensanierung, Erneuerung der Dusch- und Umkleieräume, Verbesserung der Notausgangssituation des Lehrschwimmbades usw.

#### Hohe Straße

Das Schwimmbad in der Hohe Straße erhielt 2005 eine neue Kesselanlage. Weitere Maßnahmen sind zurzeit nicht geplant.