



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Sportausschuss	07.09.2009	2.2

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Renovations- und Regenerationsmaßnahmen auf 27 Sportanlagen im Stadtgebiet Köln im Jahr 2009

Die Sportverwaltung hat ab April 2009, insbesondere jedoch in der spielfreien Zeit bis August, auf 27 Sportplätzen im Stadtgebiet Renovations- und Regenerationsmaßnahmen durchgeführt. Die Arbeiten wurden durchgeführt, um die durch den Trainings- und Spielbetrieb entstandenen Schäden zu beseitigen. Solche Schäden reichen teilweise bis in die Tragschichten hinein.

Die durchgeführten Maßnahmen gewährleisten die Substanz- und Werterhaltung der Sportplätze und reduzieren somit kostenintensive Generalinstandsetzungen oder schieben diese weiter hinaus.

Bei den Tennenplätzen wurde eine Lockerung der Deckschicht bis in ca. 4 cm durchgeführt, fehlendes Tennendeckenmaterial wurde aufgetragen und eingearbeitet. Nach der Durchführung der Arbeiten wurden die Tennenplätze ca. 6 Wochen zweimal wöchentlich mit der Schleppmatte abgeschleppt. Bei trockenen Witterungsverhältnissen ist es auch nötig die Sportflächen zu bewässern. Die Spielbarkeit der Sportplätze wird durch die geschilderten Maßnahmen verbessert, bei Bedarf wurde durch den Einbau von kornabgestuften Tennendeckenmaterialien auch die Wasserdurchlässigkeit der Plätze optimiert.

Die Rasenplätze wurden auch speziell behandelt, um die Schwachstellen in Rasendecken und Rasentragschichten zu beseitigen.

Hier sind als Arbeitsschritte die Rasenbelüftung, Tiefenlockerung, Besanden der Rasenflächen, Einschleppen von Sand und Rasentragschichtmaterialien, Nachsaat und Düngung sowie Bewässerung der Rasenplätze durchgeführt worden. Teilweise wurden die

beschädigten Torräume mit Fertigrasen ausgebessert.

Die durchgeführten Maßnahmen verbessern die Wasserdurchlässigkeit der Plätze, fördern das Gräserwachstum und erhöhen die Scherfestigkeit.

Auf folgenden Sportplätzen wurden im Jahr 2009 Regenerations- und Renovationsmaßnahmen durchgeführt:

Sportanlage Dr.-Simons-Straße – Bezirk 1

Der Tennenplatz wurde überarbeitet und mit ca. 75 Tonnen Tennendeckenmaterial versehen.

Sportanlage Reitweg – Bezirk 1

Der Tennenplatz wurde mit ca. 50 Tonnen Tennendeckenmaterial komplett überarbeitet.

Stadion Süd – Bezirk 2

Die beiden Rasenplätze wurden aerifiziert. Zusätzlich wurde der Tennenplatz mit 75 Tonnen Material besandet und überarbeitet.

Sportanlage Frohnhofstraße – Bezirk 2

Auf die gesamte Laufbahn wurden ca. 50 Tonnen Tennendeckenmaterial aufgetragen und die Laufbahnfläche wurde überarbeitet.

Sportanlage Kendenicher Straße – Bezirk 2

Es wurden ca 75 Tonnen Tennendeckenmaterial aufgebracht und der Tennenplatz überarbeitet.

Sportanlage Unterer Komarweg – Bezirk 3

Der Tennenplatz und die Laufbahn wurden überarbeitet. Es wurden ca. 150 Tonnen Tennendeckenmaterial eingebaut.

Sportanlage Ludwig-Jahn-Straße – Bezirk 3

Die gesamten Tennenflächen der Sportanlage wurden überarbeitet, dabei sind ca. 75 Tonnen Tennendeckenmaterial eingearbeitet worden.

Sportanlage Ostlandstraße – Bezirk 3

Der Rasenplatz wurde aerifiziert und vertikutiert.

Sportanlage Kolkrabenweg - Bezirk 4

Ein Kleinspielfeld wurde neu angelegt. Hierzu wurden 150 Tonnen Tennendeckenmaterial aufgetragen. Des weiteren wurde der Tennenplatz komplett überarbeitet.

Sportanlage Hugo-Eckener-/Heinrich-Rohlmann-Straße – Bezirk 4

Der Rasenplatz wurde komplett aerifiziert und vertikutiert. Tennenplatz 2 wurde überarbeitet und dabei ca. 75 Tonnen Tennendeckenmaterial eingebaut.

Sportanlage Vogelsanger Straße/Gymnasium Kreuzgasse – Bezirk 4

Der Tennenplatz wurde komplett überarbeitet und mit ca. 75 Tonnen Tennendeckenmaterial besandet.

Sportanlage Scheibenstraße – Bezirk 5

Der Rasenplatz wurde aerifiziert und vertikutiert. Bei den beiden Tennenplätzen 1 und 3 wurde die Wasserdurchlässigkeit optimiert und ca. 100 Tonnen Tennendeckenmaterial neu aufgetragen.

Sportanlage Boltensternstraße – Bezirk 5

Der Tennenplatz wurde mit der Einbringung von ca. 75 Tonnen Tennendeckenmaterial komplett überarbeitet.

Sportanlage Pastor-Wolff-Straße – Bezirk 5

Platz 1 und 2 wurden überarbeitet und ca. 150 Tonnen Tennendeckenmaterial neu aufgetragen.

Sportanlage Merianstraße – Bezirk 6

Der Rasenplatz wurde aerifiziert und vertikutiert. Anschließend wurden ca. 50 Tonnen Sand eingebaut.

Sportanlage Sinnersdorfer Straße – Bezirk 6

Der Rasenplatz wurde aerifiziert und vertikutiert und anschließend mit ca. 25 Tonnen Sand abgestreut.

Sportanlage St.-Tönnis-Straße – Bezirk 6

Der Tennenplatz wurde komplett überarbeitet und dabei ca. 50 Tonnen Tennendeckenmaterial eingearbeitet.

Sportanlage Heerstraße – Bezirk 7

Der Tennenplatz wurde überarbeitet und ca. 75 Tonnen Tennendeckenmaterial eingebaut.

Sportanlage Brucknerstraße – Bezirk 7

Auf dem Rasenplatz wurden die alte Platzmarkierung herausgearbeitet. Des Weiteren wurden ca. 35 Tonnen Oberboden sowie Grassamen eingearbeitet.

Sportanlage Humboldtstraße – Bezirk 7

Die Laufbahnen auf beiden Tennenplätzen wurden überarbeitet und mit ca. 100 Tonnen Tennendeckenmaterial abgestreut.

Sportanlage Frankfurter Straße (Höhenberger Sportpark) – Bezirk 8

Die Kunststofflaufbahn des Rasenplatzes wurde komplett gesäubert. Der Tennenplatz wurde komplett überarbeitet und mit ca. 75 Tonnen Tennendeckenmaterial abgestreut.

Sportanlage An der Lenzwiese – Bezirk 8

Nach dem Einbau der neuen Stabgitterzaunanlage wurden die Rand- und Spielfeldbereiche überarbeitet und mit ca. 175 Tonnen Tennendeckenmaterial aufgefüllt.

Sportanlage Eythstraße – Bezirk 8

Die Spielfeldmarkierung des Tennenplatzes wurde abgetragen und egalisiert; danach wurden ca. 100 Tonnen Tennendeckenmaterial eingebaut.

Sportanlage Oberer Bruchweg – Bezirk 8

Der Tennenplatz wurde komplett überarbeitet und mit ca. 125 Tonnen Tennendeckenmaterial abgestreut.

Sportanlage Egonstraße – Bezirk 9

Der Tennenplatz wurde komplett überarbeitet und mit ca. 25 Tonnen Tennendeckenmaterial abgestreut.

Sportanlage Thuleweg – Bezirk 9

Der Tennenplatz wurde komplett überarbeitet und mit ca. 100 Tonnen Tennendeckenmaterial abgestreut.

Sportanlage Mielenforster Straße – Bezirk 9

Der Rasenplatz wurde überarbeitet, egalisiert und die Fehlstellen mit Grassamen eingesät.

gez. Dr. Klein