



14
143/2

22.04.2010
Herr Quirin
25017



26 A/16

lin 2914



Frach,
t.R.

Kostenberechnung Fachraumsanierung IGS Merianstr.

Schreiben 261 vom 01.04.2010

RPA-Nr: 2949/1

Sehr geehrte Damen und Herren,

eine Prüfung der Energiescheckliste durch das Energiemanagement hält 14 für erforderlich. Das Ergebnis der Prüfung bittet 14 vorzulegen.

Die Wirtschaftlichkeit beinhaltet auch die Investitionskosten und nicht die reinen Energiekosten. Eine Einhaltung der Energieleitlinien für die installierte Leistung ist erforderlich. Beim Einsatz von 28W ist die Anzahl der Lampen doppelt hoch, die Kosten der Lampen und Leuchten sind entsprechend. Dass die Anzahl der Leuchten bei 54W 50% höher ist als bei 28W, ist nicht nachvollziehbar. Zu berücksichtigen ist, auch entsprechend der DIN die Gleichmäßigkeit der Beleuchtung.

Das RPA bittet um eine Gegenüberstellung für den Einsatz von HE 28W oder 35W und HO 54W oder 49W.

Der Weiterführung der Maßnahme wurde in unserem Schreiben vom 25.02.2010 grundsätzlich zugestimmt.

Mit freundlichen Grüßen