

48/2

eingegangen bei 372/3

25.08.2010

Frau Dr. Grams-Thieme
R 2 39 20

30. AUG 2010



37

372/3

Herrn Festing

Feuerwache 3, Gleueler Str. 223-225, Köln-Lindenthal

hier: Schreiben 14 betreffend Prüfung der Kostenanschläge Baukonstruktionen, Elektroarbeiten und Brandmeldeanlage

Die Maßnahmen wurden mit 48 abgestimmt.

Aus denkmalpflegerischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Ausführungen.

Ergänzend wurde im Rahmen des Ortstermins am 16.08.2010 festgelegt, dass die Position der Feuerschutztüren im EG verändert werden kann. Die neuen Türen sollen in den Flurbereich hinein verschoben werden, damit die Türflügel nicht in die Wagenhalle hineinragen.

Die einzige noch vorhandene Originaltür kann im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen erhalten werden.

Denkmalpflegerische Auflagen, die zu einer möglichen Kostensteigerung führen könnten, sind nicht zu erwarten.

