

Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Verkehrsausschuss	09.11.2010	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Misstände am Bahnhof Weiden West

Anfrage des RM Noack aus der Sitzung des Verkehrsausschusses am 07.09.2010

In der Sitzung des Verkehrsausschusses am 07.09.2010 sprach RM Noack die schlechte Verarbeitung der Wandfliesen und den erforderlichen Windschutzfang auf dem Bahnsteig an. Er bittet die Verwaltung, hier nochmals massiv auf die DB einzuwirken.

Stellungnahme der Verwaltung:

Nach Auskunft der DB ist ein Windschutz bestellt. Die Montage ist bis zum Ende des Jahres 2010 vorgesehen.

Bezüglich der schadhafte Fliesen wurde von der DB darauf hingewiesen, dass aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht an verschiedenen Stellen die mangelhaft befestigten Fliesen entfernt werden mussten. Es wird von der DB derzeit geprüft, ob noch eine Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung der Baumaßnahme erfolgen kann. Ggf. ist nach Auskunft der DB auch davon auszugehen, dass an diesen Stellen auf Fliesen zukünftig verzichtet werden soll.

gez. Streitberger