

Berichtsjahr: 2011

Bezirk: 3

Objekttyp:
Ab Meldedatum: 14.05.2011

Stand: 27.06.2011

Baumfällungen Details

Fällmonat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)	Kronen Ø m	Höhe (m)	Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend	Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
03.2011	3	Braunsfeld	Aachener Str.	Straße/ Platz	445	Linde	1	150	9	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Bei der Wiederherstellung des Gehweges müssen statisch relevante Wurzeln entfernt werden, so dass die Standsicherheit des Baumes nicht mehr gegeben ist.																					
03.2011	3	Braunsfeld	Aachener Str.	Straße/ Platz	457	Linde	1	110	5	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Bei der Wiederherstellung des Gehweges sind mehrere Starkwurzeln abgerissen worden, so dass der vorgeschädigte Baum keine Überlebenschance mehr hat.																					
03.2011	3	Braunsfeld	Aachener Str.	Straße/ Platz	431	Platane	1	120	9	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Bei der Wiederherstellung eines verkehrssicheren Gehweges müssen mehrere Starkwurzeln entfernt werden, so dass die Standsicherheit des Baumes nicht mehr gegeben ist.																					
02.2011	3	Braunsfeld	Aachener Str.	Straße/ Platz	580	Linde	1	155	9	17	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Bei der Wiederherstellung des Gehweges muss eine statisch relevante Starkwurzel entfernt werden, so dass die Standsicherheit des Baumes nicht mehr gegeben ist.																					
06.2011	3	Klettenberg	Luxemburger Str.	Straße/ Platz	433	Bergahorn	1	90	6	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Baum stirbt von oben her ab.																					
03.2011	3	Lindenthal	Am Gleueler Bach	Straße/ Platz	4	Sandbirke	1	95	6	16	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Baum stirbt ab. Wegen der Nähe zum Nachbarbaum keine Nachpflanzung.																					

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammsschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
03.2011	3	Lindenthal	Am Gleueler Bach	Straße/ Platz	9	Linde	1	140	9	16	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Tiefgehende morschende Wunde beidseitig des Zwiesels. Baum ist ausbruchgefährdet.																				
03.2011	3	Lindenthal	Am Gleueler Bach	Straße/ Platz	23	Linde	1	110	5	10	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: Unterentwickelt mit desolatem Aufbau. Kronenpflege sinnlos. Keine Nachpflanzung wg. Nähe zu U47																				
03.2011	3	Lindenthal	Am Gleueler Bach	Straße/ Platz	23	Linde	1	125	6	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: Baum ist so gut wie abgestorben.																				
02.2011	3	Lindenthal	Decksteiner Str.	Straße/ Platz	31	Linde	1	235	12	20	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bemerkungen: Stammfuß infolge Brandkrustenpilz auf der kompletten Zugseite durchgefaut. Standsicherheit nicht mehr gegeben.																				
03.2011	3	Lindenthal	Gleueler Str.	Straße/ Platz	273	Kugelrobinie	1	110	7	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: Tiefgehende Stammfäule und absterbende Krone. Rückschnitt sinnlos.																				
03.2011	3	Lindenthal	Gleueler Str.	Straße/ Platz	hint. 371a	Bergahorn	1	50	4	8	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: Morschende Stammfußwunde, langer Stammriss, unterentwickelt. Kronenpflege sinnlos.																				
03.2011	3	Lindenthal	Gleueler Str.	Straße/ Platz	ggü 123	Rotahorn	1	95	6	9	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																				
03.2011	3	Lindenthal	Gleueler Str.	Straße/ Platz	119/121	Rotahorn	1	65	7	9	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: Die halbe Krone ist abgestorben. Rückschnitt sinnlos.																				
03.2011	3	Lindenthal	Gleueler Str.	Straße/ Platz	265	Spitzahorn	1	110	7	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: Baum ist abgängig. Nur noch zu 1/3 belaubt.																				
03.2011	3	Lindenthal	Gleueler Str.	Straße/ Platz	269	Kugelrobinie	1	155	5	8	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bemerkungen: Stamm großteilig abgestorben und vermorschend. Bruchgefahr.																				

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
03.2011	3	Lindenthal	Gleueler Str.	Straße/ Platz	275	Kugelrobinie	1	60	4	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Stammriss mit tiefgehender, fauliger Wunde. Bruchgefahr.																	
03.2011	3	Lindenthal	Gleueler Str.	Straße/ Platz	371	Spitzahorn	1	60	4	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Unterentwickelter Baum mit tiefgehend morschender Stammwunde. Kronenpflege sinnlos.																	
02.2011	3	Lindenthal	Innere Kanalstr.	Straße/ Platz	9	Bergahorn	1	125	7	15	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Eine große, offene, tief morschende Stammwunde (bisher unter Efeu verborgen) lässt die Bruchsicherheit nicht mehr gegeben sein.																	
02.2011	3	Lindenthal	Kerpener Str.	Straße/ Platz	23	Scheinakazie	1	125	7	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Baum ist abgängig. Eine Kronenbearbeitung ist wg. des sehr hohen Totholzanteils und 2er Stammfußwunden nicht mehr sinnvoll.																	
01.2011	3	Lindenthal	Kerpener Str.	Straße/ Platz	Ecke Weyertal	Scheinakazie	1	110	7	14	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Bemerkungen:			Verdeckt verkehrsgefährdend eine Ampel. Wegen der Lage und auch Schattendrucks keine Nachpflanzung.																	
02.2011	3	Lindenthal	Kitschburger Str.	Straße/ Platz	247	Linde	1	125	5	13	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Bemerkungen:			Unterentwickelter Baum mit eingefaulten Kappungsstellen. Steht 2,5m neben einer gr. Linde und 15cm neben einem Kiosk. Kronenpflege und Nachpflanzung sinnlos.																	
02.2011	3	Lindenthal	Klosterstr.	Straße/ Platz	57	Echter Rotdorn	1	65	4	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Baum ist so gut wie abgestorben.																	
02.2011	3	Lindenthal	Klosterstr.	Straße/ Platz	6	Echter Rotdorn	1	65	3	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Baum ist so gut wie abgestorben.																	
02.2011	3	Lindenthal	Klosterstr.	Straße/ Platz	Fr.-schmidt-Str	Linde	1	80	4	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Unterentwickelter absterbender Baum mit offener Wunde. Nachpflanzung nur in vergrößerter Baumscheibe.																	
02.2011	3	Lindenthal	Klosterstr.	Straße/ Platz	33	Echter Rotdorn	1	95	4	8	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Baum ist so gut wie abgestorben.																	

Fällmonat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
02.2011	3	Lindenthal	Klosterstr.	Straße/ Platz	23/25	Echter Rotdorn	1	75	5	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Baum ist abgängig. Zudem große morschende Stammwunde.																	
02.2011	3	Lindenthal	Klosterstr.	Straße/ Platz	36	Echter Rotdorn	1	65	5	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			3 morschende Stammfußwunden stehen in Verbindung. Standsicherheit nicht mehr gegeben.																	
03.2011	3	Lindenthal	Leibplatz	Straße/ Platz	4	Scheinakazie	1	75	5	13	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Baum stirbt von oben unter intensiver Totholzbildung ab.																	
03.2011	3	Lindenthal	Leibplatz	Straße/ Platz	3	Scheinakazie	1	75	6	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Morschende Stammwunden, u.a. im Stammkopf. Ausbruchgefahr. Geringe Vitalität.																	
02.2011	3	Lindenthal	Meister-Ekkehart-Str.	Straße/ Platz	ggü 5	Linde	1	140	6	13	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Baum wurde durch Bautätigkeit so stark geschädigt, dass ein Erhalt nicht möglich ist.																	
02.2011	3	Lindenthal	Robert-Blum-Str.	Straße/ Platz	5	Trompetenbaum	1	75	3	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Abgängiger Baum mit gr. Stammwunde und gekappter, völlig deformierter Krone. Pflegeschnitt macht keinen Sinn mehr.																	
05.2011	3	Lindenthal	Werthmannstr.	Straße/ Platz	34	Pflaumenblättriger Weiß-Dorn	1	50	4	8	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Bemerkungen:																				
06.2011	3	Lövenich	Kommendeweg	Straße/ Platz	12	Bergahorn	1	95	7	13	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Baum ist so gut wie tot.																	
06.2011	3	Lövenich	Widdersdorfer Landstr.	Straße/ Platz	hinten 8	Amberbaum	1	30	2	5	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Bemerkungen:																				
03.2011	3	Sülz	Ägidiusstr.	Straße/ Platz	6	Zierkirsche 'Spire'	1	65	4	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Baum ist so gut wie abgestorben.																	

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend								
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben		
05.2011	3	Sülz	Am Beethovenpark	Straße/ Platz	50	Scheinakazie	1	210	10	16	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bemerkungen: Große Wunde vom Stammfuß bis in den zwieseligen Stammkopf. Ausbruchgefahr. Baum ist ein Wildsämling, Standort nicht zur Nachpflanzung geeignet.																					
02.2011	3	Sülz	Arnulfstr.	Straße/ Platz	14	Bergahorn	1	205	10	16	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bemerkungen: Baum stirbt von oben ab. Zudem riesige offene Stammwunde im Grenzbereich der Bruchsicherheit. Kronenpflege sinnlos.																					
04.2011	3	Sülz	Auerbachplatz	Straße/ Platz	Rheinbachstr.	Linde	1	140	8	13	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bemerkungen: Der Stammfuß ist intensiv durchgefault. Standsicherheit nicht mehr gegeben.																					
04.2011	3	Sülz	Berrenrather Str.	Straße/ Platz	465	Echter Rotdorn	1	30	3	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bemerkungen: Es ist so viel abgestorben, dass nach einer Kronenpflege nicht viel übrig bleibt.																					
04.2011	3	Sülz	Berrenrather Str.	Straße/ Platz	444	Echter Rotdorn	1	25	1	8	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bemerkungen:																					
04.2011	3	Sülz	Berrenrather Str.	Straße/ Platz	438	Echter Rotdorn	1	45	3	5	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bemerkungen:																					
04.2011	3	Sülz	Berrenrather Str.	Straße/ Platz	430	Echter Rotdorn	1	25	1	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bemerkungen:																					
06.2011	3	Sülz	Euskirchener Str.	Straße/ Platz	ggü Mommssenbad	Scheinakazie	1	35	3	8	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bemerkungen: Feuerschaden am Stammfuß. Gewebe in großen Teilen abgestorben.																					
06.2011	3	Sülz	Euskirchener Str.	Straße/ Platz	58	Scheinakazie	1	75	5	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bemerkungen: 2 x 3m lange und bis 15cm breite, morschende Stammwunden. Bruchgefahr.																					
06.2011	3	Sülz	Euskirchener Str.	Straße/ Platz	72	Scheinakazie	1	180	6	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bemerkungen: Abgängiger Baum mit 3 teils tiefgehenden Morschungen. Schnittmaßnahmen sinnlos.																					

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend								
								Kronen Ø m	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben		
05.2011	3	Sülz	Hermeskeiler Platz	Straße/ Platz	ggü 4	Blumen-Esch	1	60	4	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Völlig unterentwickelt mit halbseitig abgestorbener Krone.																		
06.2011	3	Sülz	Hollerather Str.	Straße/ Platz	3	Scheinakazie	1	210	3	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Fast abgestorbener Torso.																		
06.2011	3	Sülz	Hollerather Str.	Straße/ Platz	Ecke Neuenhöfer	Scheinakazie	1	180	8	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Halbseitig abgestorbener Stamm u. weitere Nekrosen in der Krone. Schnittmaßnahmen sinnlos.																		
04.2011	3	Sülz	Münstereifeler Str.	Straße/ Platz	11/13	Scheinakazie	1	140	8	15	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Breite Wunde mit beginnender Vermorschung vom Stammfuß bis auf 3 m Höhe. Ein Stämmling stirbt bereits ab. Keine Bruch- und Standsicherheit mehr.																		
03.2011	3	Sülz	Redwitzstr.	Straße/ Platz	ggü 87	Zierkirsche 'Spire'	1	65	3	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Baum hat große morschende Stammwunde und ist so gut wie tot.																		
02.2011	3	Sülz	Weyertal	Straße/ Platz	28	Bergahorn	1	155	8	11	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Baum ist vergreist und stirbt unter massiver Totholzbildung ab.																		
04.2011	3	Sülz	Weyertal	Straße/ Platz	45	Bergahorn	1	110	7	13	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Baum ist abgängig und stirbt unter massiver Totholzbildung ab. Kronenpflege sinnlos.																		
04.2011	3	Sülz	Zülpicher Str.	Straße/ Platz	382/384	Scheinakazie	1	80	6	13	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			3 Stammfußwunden mit beginnender Vermorschung. Stammfuß zu 2/3 tot. Standsicherheit nicht mehr gewährleistet.																		
04.2011	3	Weiden	Ignystr.	Straße/ Platz	Diepenbeekal- lee 8	Platane	1	250	15	18	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Bushaltestelle: Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit (Gehweg) müssen mehrere statisch relevante Wurzeln entfernt werden. Standsicherheit nicht mehr gegeben. Keine Nachpflan																		