

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)	15.03.2012

Qualität der Oberflächenwiederherstellung Alter Markt

hier: Anfrage zur Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt am 15.03.2012, TOP 4.2.2

Bei der Oberflächenwiederherstellung an der Nord-West-Seite Alter Markt fällt auf, dass die großformatigen Natursteinplatten augenscheinlich minderwertig verlegt werden. Es werden teilweise gerissenen Platten eingesetzt und die Plattenstöße weisen Höhenversprünge von annähernd 2 cm auf.

Wir halten die Ausführungsqualität grundsätzlich, aber besonders in dieser exponierten und für Köln repräsentativen Lage für nicht ausreichend und fragen daher:

Frage 1:

Sind der Verwaltung diese Mängel bekannt?

Antwort der Verwaltung:

Die Mängel sind der Stadtverwaltung bekannt. Die Mängel wurden im Rahmen der Abnahme vom 02.03.2012 festgehalten und der Bauherr (KVB) wurde aufgefordert diese zu beheben.

Frage 2:

Wer kontrolliert die Oberflächenwiederherstellung und die ausgeführte Qualität?

Antwort der Verwaltung:

Die Oberflächenwiederherstellung liegt in der Verantwortung der Bauüberwachung der KVB. Das Amt für Straßen und Verkehrstechnik übernimmt diese Flächen, wenn sie ordnungsgemäß wieder hergestellt sind.

Frage 3:

Gibt sich die Stadt mit dieser Qualität zufrieden oder werden hier Nachbesserungen gefordert, um eine angemessene Ausführungsqualität zu erreichen?

Antwort der Verwaltung:

Die Stadt Köln gibt sich mit der Qualität nicht zufrieden und hat bereits Nachbesserungen vom Bauherrn gefordert. Die Nachbesserungen sollten laut dem Bauherrn in der 10. Kalenderwoche 2012 ausgeführt werden. Danach findet erneut eine Abnahme unter Beteiligung des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik statt.