

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)	

Unfallhäufungsstelle Bonner Straße / Rolandstraße / Teutoburger Straße (Neustadt-Süd)
hier: Nachfrage zu TOP 10.10 aus der Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt vom
11.07.2013

„Frau Dr. Reimers weist zum Unfallschwerpunkt Hohenstaufenring / Zülpicher Platz auf den unterstützenden Antrag der Bezirksvertretung in dieser Sitzung hin.

Zum Kreisel Rolandstr. / Bonner Str. / Teutoburger Str. bittet sie außerdem um Erläuterung der Gründe für die häufigen Unfälle, um von Seiten der Bezirksvertretung möglicherweise steuernd tätig werden zu können.“

Antwort der Verwaltung:

Im Jahr 2013 ereigneten sich in diesem Kreisverkehr vier Unfälle, bei denen ein Radfahrer schwer verletzt und drei weitere leicht verletzt wurden.

Bei dreien dieser Unfälle wurden die vorfahrtsberechtigten Radfahrer im Kreisel von einfahrenden Pkw-Fahrern angefahren. Alle zuletzt genannten Unfälle ereigneten sich in den zuführenden Ästen der Bonner Straße, davon allerdings zwei im südlichen und einer im nördlichen Ast. Im nördlichen Abschnitt ereignete sich auch ein weiterer erheblicher Unfall an dem zwei Pkw-Fahrer beteiligt waren. Auch hier missachtete der aus der Bonner Straße Einfahrende die Vorfahrt des Fahrzeugführers im Kreisel. Bei einem weiteren Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde, fuhr dieser auf einen vor dem Kreisel bremsenden Pkw auf.

Aufgrund der aufgetretenen Unfälle wurde der Kreisverkehr am 27.06.2012 durch eine Vertreterin der Unfallkommission besichtigt. Dabei konnten weder verkehrstechnische Mängel noch Sichtbehinderungen festgestellt werden.

Die Auswertung der Verkehrsunfallanzeigen ergab auch keine Hinweise auf mögliche Verbesserungsmöglichkeiten. Bei dem Unfall, bei dem die Radfahrerin schwer verletzt wurde, bestand möglicherweise eine besondere Ablenkung der Pkw-Fahrerin, da diese auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch war.