

## **Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung** öffentlicher Teil

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	12.03.2015

**Ampelschaltung im Kreuzungsbereich Olpener Straße/Ostmerheimer Straße in Köln-Merheim hier: Anfrage der SPD-Fraktion zur Sitzung der Bezirksvertretung Kalk am 22.01.2015; TOP 9.2.4**

### **Text der Anfrage:**

1. Warum ist die Ampelschaltung verändert worden?
2. Gibt es andere Möglichkeiten, die verhindern, dass die Fußgänger grundsätzlich auf der Verkehrsinsel warten müssen.
3. Ist eine erneute Änderung zur Verbesserung der Verkehrssituation für die Fußgänger kurzfristig möglich?

### **Antwort der Verwaltung:**

An der Lichtsignalanlage Olpener Straße/Ostmerheimer Straße ist versehentlich ein altes, unkomfortables Signalprogramm versorgt worden, als die Signalbaufirma eine Geräte störung beheben wollte. Inzwischen ist das Queren in einem Zuge wieder möglich, das entsprechende Signalprogramm wurde aktiviert.

Hinweise zu den Kölner Lichtsignalanlagen nimmt die Ampelhotline jederzeit gerne unter der Rufnummer 221-24484 oder per E-Mail ([ampelhotline@stadt-koeln.de](mailto:ampelhotline@stadt-koeln.de)) entgegen. So können derartige Fehler schneller behoben werden.