

## INHALTSVERZEICHNIS

1. Gutachten
2. Bildteil A
3. Bildteil B
4. Anlage 0 Termin Übersicht / Anwesende Besprechung
5. Anlage 1 Lagepläne
6. Anlage 2 Übersicht Messpunkte Kalkberg / Hangar
7. Anlage 3 Sanierungsvorschlag Geo-Consult  
„Variante 2“
8. Anlage 4 Verlauf der Setzungen Kalkberg /  
Hangar
9. Anlage 5 1. Tiefergehende Rammkern-  
sondierungen aus August 2015
10. Anlage 6 Tiefenbohrungen 1-4
11. Anlage 7 Haldenkonturen / Höhenlinien zu  
verschiedenen Zeitpunkten
12. Anlage 8 Haldengeometrie mit Höhenscans und  
Schnitten
13. Anlage 9 Darstellung der drei Inklinometer
14. Anlage 10 Inklinometermessungen
15. Anlage 11.1 Ermittlung der Bodenkennwerte für die  
Bohrungen 1 und 2
16. Anlage 11.2 Laboruntersuchungen der Lösbarkeit des  
Kalks mittels Röntgendiffraktometer-  
analysen
17. Anlage 12 Auszüge aus der DIN 4020
18. Anlage 13 Darstellung der „kritischen“ Gleitkreise in  
den Profilen A bis I
19. Anlage 14 DVD