



CDU Fraktion in der
Bezirksvertretung
Nippes

CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Nippes

Bezirksrathaus Nippes – Neusser Straße 450 – 50733 Köln

Herrn
Bezirksbürgermeister
Bernd Schößler
Neusser Str. 450
50733 Köln

Frau
Oberbürgermeisterin
Henriette Reker
- Rathaus-

CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Nippes

Bezirksrathaus Nippes
Neusser Straße 450
50733 Köln

Tel: 0221-221 95 305
Fax: 0221-221 95 394

www.fraktion.cdu-koeln.de
cdu-bv5@stadt-koeln.de

Eingang beim Bezirksbürgermeister: 30.10.2018

AN/1485/2018

Anfrage gem. § 4 der Geschäftsordnung des Rates

Gremium	Datum der Sitzung
Bezirksvertretung 5 (Nippes)	

**Straßenbeleuchtung Mercatorstraße
- Anfrage der CDU -**

Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister,
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

Eine Petition in der Bezirksvertretung Chorweiler bezüglich der mangelhaften Straßenbeleuchtung entlang der Mercatorstraße beantwortete die Verwaltung dahingehend, dass die Beleuchtung zeitlich der benachbarten Parkbeleuchtung angepasst und deshalb nur 27 Minuten eingeschaltet ist.

Die Regeln der Technik bzw. die entsprechende DIN 13201-1 bzw. DIN EN 13201 „Straßenbeleuchtung“ legen eindeutig fest, dass eine Straßenbeleuchtung zwingend die Aufgabe hat, die Sicherheit auf der Straße zu gewährleisten. Mit dieser Norm wird der Grundsatz verfolgt, dass die Qualität der Straßenbeleuchtung umso höher sein muss, je höher das Sicherheitsrisiko für die Verkehrsteilnehmer ist.

Die CDU-Fraktion fragt deshalb an:

1. Die o. g. Norm beinhaltet klassifizierte Beleuchtungssituationen, z. B. A1, B1, C2 usw. In welche Beleuchtungssituation wurde die Mercatorstraße zwischen Militärring und Überquerung BAB A1 eingestuft?
2. Entspricht die Schaltung dem Teil der Mercatorstraße, der durch den Stadtbezirk Nippes führt?
3. Entspricht die derzeit praktizierte Beleuchtung der Mercatorstraße im Stadtbezirk Nippes den Regeln der Technik und den einschlägigen Normen, insbesondere der DIN 13201-1 bzw. DIN

EN 13201?

4. Wenn nicht, wie und wann wird die Verwaltung die Beseitigung der Mängel veranlassen?
5. Wenn ja, welche weiteren Kriterien gemäß DIN EN 13201 wurden für die Beleuchtung der Mercatorstraße zugrunde gelegt?

gez. Schmitz

gez. Erkelenz