
- Alle Anschlüsse zur Altstahlkonstruktion geschraubt bzw. geklemmt.
- Toleranzausgleich z.B. durch DIAMANT MULTIMETALL
- Keine Reparaturen mehr an den IP 18 Pfosten
- Insgesamt erheblich einfacher verbunden mit einem großen Bauzeitengewinn



Aussteifung geschraubt, ggfs. auch gegen seitliches Verdrehen







