

## Sachstandsbericht

### Restaurierung des Brunnentempels im Fritz-Encke-Volkspark in Köln-Raderthal

Beschluss der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 11.11.2019

#### 8.1.8 Restaurierung des Brunnentempels im Fritz-Encke-Volkspark in Köln-Raderthal, AN/1457/2019

##### **Beschluss:**

Der Brunnentempel - im Fritz-Ecke-Park - in Köln-Raderthal ist in sehr schlechtem Zustand. Der Putz bröckelt sowohl im Außen-, als auch im Innenbereich. Die Regenabflussrohre auf dem Dach sind verstopft und defekt, so dass erhebliche Schäden im Bauwerk entstanden sind. Der Brunnentempel steht unter Denkmalschutz.

Die Verwaltung wird gebeten, Mittel für die Grundsanierung des Brunnentempels bereit zu stellen, damit dieser Brunnentempel aus den 1920er Jahren erhalten werden kann.

Es sollen auch Mittel für die Pflege bzw. Unterhaltung bereitgestellt werden.

##### **Sachstand 2019**

Siehe Anfrage (Vorlagen-Nummer 4427/2019).

Die Verwaltung hat den Zustand des Brunnen-Tempels geprüft und bereits ein erstes Abstimmungs-gespräch mit der Denkmalpflege durchgeführt. Die Problematik bezüglich des Tempels liegt darin, dass aufgrund des zu geringen Gefälles der Rinne, durch Laub verstopfte Abflussrohre und undichte Nahtstellen im Rinnenbereich Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion dringt. Im Laufe der Zeit sind Feuchtigkeits- und Putzschäden in der Unteransicht des Daches entstanden. Die Dachentwässerung sollte künftig über den Dachrand erfolgen. Da Wasserspeier oder eine außenliegende Dachrinne aus denkmalpflegerischer Sicht nicht in Betracht kommen, sollte die umlaufende Rinne so aufgerüstet werden, dass 90% des Niederschlagswassers direkt über den Dachrand entwässert werden kann. Restwasser kann über die innenliegende Abflussrohre abgeleitet werden. Im Außenbereich wäre eine umlaufende Pflasterfläche zu erstellen, damit das Wasser nach Aussen abgeleitet werden kann. In einem nächsten Schritt sind zudem noch Abstimmungen mit der Denkmalpflege vorzunehmen bezüglich des Anstriches. Je nach Ausgestaltung des Anstriches, möglich sind partielle Erneuerungen der geschädigten Bereiche oder ein kompletter Neuanstrich, liegen die Gesamtkosten für die Sanierung des BrunnenTempels zwischen 48.500 € und 68.000 €. Im politischen VN 2020 sind für die Instandsetzung und Inbetriebnahme von Brunnen insgesamt 300.000 € eingestellt worden. Die Mittel unterliegen dem Freigabebeschluss durch den Ausschuss für Umwelt und Grün und dem Finanzausschuss. Die Verwaltung wird – neben weiteren Maßnahmen für andere Brunnenanlagen – den Ausschüssen eine Beschlussvorlage vorlegen und die Freigabe der Gelder für die Sanierung des Brunnen-Tempels vorschlagen. Bei entsprechender Beschlussfassung sollen die Arbeiten 2020 durchgeführt werden.

##### **Sachstand 2020**

Die Finanzmittel wurden im Finanzausschuss am 07.09.2020 freigegeben. Die Planungsarbeiten haben begonnen.

### **Sachstand Januar 2021**

Die benötigten Gewerke wurden ausgeschrieben. Mittlerweile liegen die Angebote für die Dachdeckerarbeiten und die Putzarbeiten vor. Die Beauftragung der Dachdeckerarbeiten erfolgt bis Ende des Monats. Das Angebot der Putzarbeiten muss gemäß der Vergabeordnung genehmigt werden, dies wird gerade vorbereitet. Die Pflasterarbeiten werden mit dem Grünflächenamt abgestimmt. Die Baumaßnahmen werden zeitnah ausgeführt, so dass die Maßnahme bis spätestens Ende des Jahres abgeschlossen sein wird.

### **Aktueller Bearbeitungsstand:**

Die Maßnahme ist abgeschlossen

### **Nächste Schritte:**

keine

Status  in Bearbeitung  
 erledigt