

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 6 (Chorweiler)	05.09.2022

Beantwortung Fontänenfeld Pariser Platz AN/1330/2022

Fragetext

1. Wo liegt die Problematik des Springbrunnens?
2. Welcher technische Defekt verursacht den Wasserstop?
3. Warum geht es seit Monaten nicht voran bei der (Wieder)Inbetriebnahme des Springbrunnens?
4. Wann ist voraussichtlich mit einem Neustart zu rechnen?

Antwort der Verwaltung:

Das Fontänenfeld auf dem Pariser Platz wurde mit einer umfangreichen Mess- und Regelungstechnik ausgestattet, die eine durchgehende Überprüfung und Reinigung des Wassers sicherstellen soll. Der Betrieb im Frühjahr hat ergeben, dass die vorgeschriebenen Messwerte im Laufe eines längeren Zeitraums nicht mehr eingehalten werden konnten. Eine erste Überprüfung ergab, dass Anschlüsse nicht korrekt ausgeführt wurden. Nach Behebung der Mängel wurde eine Grundreinigung durchgeführt, die jedoch ebenfalls nicht zu den gewünschten Ergebnissen führte. Eine weitere Prüfung ergab, dass einige Elemente der Mess- und Regelungstechnik nachgerüstet werden müssen. Dies wird voraussichtlich bis Ende August erfolgen, da die Teile bestellt und eingebaut werden müssen. Im Nachgang erfolgen erneute Messungen, um eine ausreichende Wasserqualität sicherzustellen. Ein genauer Zeitpunkt für eine Wiederinbetriebnahme des Brunnens kann zurzeit nicht benannt werden, da die Ergebnisse der Messungen nach Überarbeitung und Feineinstellung der Anlage abgewartet werden müssen.