

Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Verkehrsausschuss	06.05.2008	

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen
aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage
nach § 4 der Geschäftsord-
nung

Stellungnahme zu einem
Antrag nach § 3 der Ge-
schäftsordnung

P+R-Anlage Weiden-West

**hier: Anfrage der SE Schlapka aus der Sitzung des Verkehrsausschusses vom 15.01.2008
TOP 8.3**

SE Schlapka bittet um Mitteilung, ob der Baubeginn für die Erweiterung des Platzes im Sommer 2008 erfolgen werde oder ob sich etwaige Verzögerungen ergeben haben. Darüber hinaus möchte sie wissen, ob die Verwaltung in diesem Zusammenhang Einfluss auf bessere Rahmenbedingungen nehmen könne. Hierzu zählt sie beispielhaft folgende „Mängel“ auf:

- Fehlender Windschutz auf den S-Bahnsteigen
- Häufige Defekte an den Aufzügen
- Fehlender Strom- und Wasseranschluss für den mobilen Kiosk
- (Farbliche) Kennzeichnung der Parkplätze

Antwort der Verwaltung:

Wie von Herrn Harzendorf in der Sitzung des Verkehrsausschusses am 15.01.2008 bereits berichtet, kann nach derzeitigem Stand mit der Erweiterung der P+R-Anlage im Sommer 2008 begonnen werden. Nach Auskunft der für die Planung und Ausführung des Vorhabens zuständigen Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg (SRS) ist die Finanzierung gesichert, die Planungs- und Ausschreibungsunterlagen werden derzeit erstellt, sodass zum jetzigen Zeitpunkt mit einem Baubeginn im Sommer 2008 zu rechnen ist.

Fehlender Windschutz auf den S-Bahnsteigen:

Bezüglich des fehlenden Windschutzes auf dem S-Bahnsteig Weiden-West wurde seitens der DB darauf verwiesen, dass es derzeit keinen vandalismusresistenten Windschutz gibt. Die Erfahrungen an der S-Bahnhaltestelle „Müngersdorf Technologiepark“ zeigen, dass trotz ständiger Reparaturen und Erneuerungen des Windschutzes dieser in kürzester Zeit wieder zerstört wird. Daher ist seitens der DB derzeit an der S-Bahn Haltestelle Weiden-West noch kein Windschutz geplant.

Häufige Defekte an den Aufzügen:

Häufige Defekte am Aufzug der S-Bahn Haltestelle Weiden-West sind der DB nicht bekannt. Es gibt im Vergleich zu anderen DB-Haltestellen „normale“ Ausfälle bzw. Reparaturen an diesem Aufzug. Derzeit besteht noch eine Gewährleistungspflicht des Herstellers. Diese Schäden werden kurzfristig behoben.

Fehlender Strom- und Wasseranschluss für den mobilen Kiosk:

Das Problem ist der Verwaltung bekannt. Das Amt für Brücken und Stadtbahnbau prüft derzeit zusammen mit der KVB die Möglichkeit eines besseren Standortes für den Kiosk mit Anschlussmöglichkeiten für Strom und Wasser.

(Farbliche) Kennzeichnung der Parkplätze:

Die Parkplätze sind mit weißen Pflastersteinen markiert, die immer 1-2 dunkle Steine überspringen. Wegen des Pflasterverbundes ist eine durchgehende Linie nicht möglich und war auch wegen der aufgelockerten Optik nicht gewünscht. Eine Kaltplastik-Markierung von Pflasterflächen ist seitens der Stadt Köln grundsätzlich nicht erwünscht.