

## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen)	31.08.2009	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### **Einmündung Sürther Hauptstraße in die Ringstraße hier: Anfrage der SPD-Fraktion aus der Sitzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 22.06.2009, TOP 7.2.3**

Welche Maßnahmen plant die Verwaltung, um die Verkehrssicherheit der Verkehrsteilnehmer, insbesondere für Radfahrer und Autofahrer, im Einmündungsbereich der Sürther Straße in die Ringstraße in Rodenkirchen nach der Abschaltung der Lichtsignalanlage zu verbessern?

#### **Antwort der Verwaltung:**

Nach dem irreparablen Ausfall der Lichtsignalanlage an der Einmündung Sürther Straße in die Ringstraße im Jahr 2004, wurde diese Einmündung im Sommer 2005 entsprechend der von der Verwaltung erstellten Planung umgebaut. Es wurden eine Querungshilfe und ein Fußgängerüberweg (FGÜ) in der Ringstraße und eine Fahrbahnverengung mit Änderung der Verkehrsführung und einem FGÜ in der Sürther Straße eingerichtet.

Die Maßnahme wurde rechtzeitig zu Beginn des Schuljahres 2005/06 fertig gestellt. Der Verwaltung sind bisher keine Verkehrsprobleme an dieser Einmündung bekannt und sieht daher zur Zeit keinen Bedarf, weitere Maßnahmen durchzuführen.

