

Berichtsjahr: 2010

Bezirk: 3

Objekttyp:
Ab Meldedatum: 28.10.2010

Stand: 23.11.2010

Baumfällungen Details

| Fällmonat | Bezirk | Ortsteil | Straße Teilobjekt | Standort | HausNr | Baumart | Anzahl ge- fällter Bäume | Stammumfang (cm) | Kronen Ø m | Höhe (m) | Gründe: | Nachpflanzung | Schaden verursachend | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------------------------|------------------|------------|----------|---------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | Unfallschaden | Baumaßnahme | Wurzelschäden | Stammschäden | Kronenschäden | Windbruch | Abgestorben | | | | | | |
| 10.2010 | 3 | Braunsfeld | Eschweilerstr. | Straße/ Platz | 1 | Pappel | 1 | 280 | 12 | 16 | | gleiche Stelle | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkungen: Intensiver Befall mit Lackporling. Wurzelhals mit starker Weißfäule. Baum nicht mehr standsicher. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2010 | 3 | Lindenthal | Woensamstr. | Straße/ Platz | Finanzamt | Linde | 1 | 155 | 8 | 18 | | gleiche Stelle | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkungen: Brandkrustenpilz bei bereits deutlichem Vitalitätsverlust. Standsicherheit nicht mehr gegeben. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2010 | 3 | Sülz | Luxemburger Str. | Straße/ Platz | 101 | Linde | 1 | 125 | 8 | 15 | | in der Nähe | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkungen: Stamm ist so nah an der KVB-Linie, dass Triebfahrzeuge geschädigt wurden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2010 | 3 | Sülz | Zülpicher Str. | Straße/ Platz | 421 | Kugelrobinie | 1 | 75 | 6 | 7 | | gleiche Stelle | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkungen: Anfahrtschaden. Stamm tief und lang eingerissen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |