

## **Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung**

### **öffentlicher Teil**

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)	19.01.2012

#### **Humboldt-Gymnasium, Kartäuserwall 40, 50676 Köln**

Die CDU-Fraktion in der BV 1 fragt die Verwaltung:

- 1) Ist der Planungsauftrag für die Erneuerung der Küche im Neubau des Humboldt-Gymnasiums bereits erteilt? Wenn nein: Ist es möglich ihn noch so rechtzeitig zu erteilen, dass der Einbau der neuen Küche im nächsten Jahr erfolgen kann?
- 2) Wie ist der Sachstand bezüglich der Drainage des Sportplatzes am Humboldt-Gymnasium? Kann die Drainage in 2012 eingebaut werden?
- 3) Die Bodenarbeiten westlich der alten Turnhalle sind bereits abgeschlossen, der Bauzaun (zum Teil umgefallen) steht aber noch, so dass der dringend benötigte Schulhof noch immer gesperrt ist. Kann eine schnelle Beseitigung des Bauzauns erfolgen?
- 4) Nachhallzeitmessungen im G-Trakt der Schule haben ergeben, dass die empfohlenen Werte nach DIN 18041 überschritten werden. Ist die Verwaltung bereit, in naher Zeit schallabsorbierende Materialien einzubauen, um die erforderlichen Werte zu erreichen? Wird auch daran gedacht, die E-Container (Standort Kugelstoßanlage) auf den erforderlichen Stand zu bringen?

Stellungnahme der Verwaltung zu den einzelnen Punkten:

1. Das Amt für Schulentwicklung hat die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln bereits mit dem Umbau für den Küchen- und Mensabereich beauftragt. Die von dort beauftragten Vertragsbüros sind angehalten, die Planungen so zu forcieren, dass die Sommerferien 2012 in die notwendige Bauzeit mit einbezogen werden können.
2. Ein Außenanlagenplaner soll mit der Planung und Ausschreibung eines offenen Rinnensystems beauftragt werden. Angestrebt ist die Ausführung für das 4. Quartal 2012.
3. Nach Rücksprache mit dem Hausmeister der Schule sind die Bauzäune bereits entfernt worden. Eine Reinigung der Fläche von Dreck und Baurückständen ist beauftragt.
4. Die Verwaltung hat auf die vorliegenden Ergebnisse zur Nachhallzeit reagiert. Die Kosten für die schallabsorbierenden Maßnahmen im G-Trakt der Schule werden derzeit ermittelt. Bezüglich der angesprochenen temporären Einheiten an der Kugelstoßanlage ist der Verwaltung bislang kein Misstand bekannt. Eine Überprüfung der Angelegenheit wird erfolgen.