

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Verkehrsausschuss	05.11.2013

Lichtsignalanlage Dürener Straße / Ecke Gürtel

hier: Mündliche Anfrage des RM Kirchmeyer aus der Sitzung des Verkehrsausschusses vom 17.09.2013, TOP 8

RM Kirchmeyer teilt mit, dass die LSA Dürener Straße / Ecke Gürtel am vergangenen Sonntag, 15.09.2013, ausgefallen sei. Sie fragt nach dem Alter der Anlage und dem Sachstand.

Antwort der Verwaltung:

Die LSA Dürener Straße / Lindenthalgürtel wurde 1994 in Betrieb genommen. Ursache für den Ausfall der Anlage am 15.09.2013 war ein defekter Lampenschalter. Dieses Bauteil wurde kurz darauf ausgetauscht, so dass die Anlage um 16:31 Uhr wieder ihren Betrieb aufnehmen konnte. Ein Austausch der LSA in Verbindung mit Umbauarbeiten in der Straßengeometrie ist für 2014 vorgesehen.

Gez. Höing