

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

**Sportanlage Lustheider Str.
Generalsanierung der Trainingsbeleuchtungsanlage auf der Sportanlage Lustheider Str. /
Platz 2**

Beschlussorgan

Bezirksvertretung 8 (Kalk)

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	30.10.2014

Beschluss:

Die Bezirksvertretung Kalk beauftragt die Verwaltung mit der Generalsanierung der Trainingsbeleuchtungsanlage an dem Sportplatz Lustheider Str., Köln-Vingst mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 84.800,00 € Entsprechende investive Ausgabeermächtigungen sind im Teilfinanzplanplan 0801, Sportförderung, Zeile 08, Auszahlung für Baumaßnahmen (Zentralansatz Sportpauschale), Hj. 2014, veranschlagt.

Haushaltsmäßige Auswirkungen **Nein**

<input checked="" type="checkbox"/> Ja, investiv	Investitionsauszahlungen		84.800,00€	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<u>84.800,00</u>	<u>100</u> %
<input type="checkbox"/> Ja, ergebniswirksam	Aufwendungen für die Maßnahme		_____€	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____	___%

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:

a) Personalaufwendungen	_____€
b) Sachaufwendungen etc.	_____€
c) bilanzielle Abschreibungen	<u>3.392,00</u> €

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:

a) Erträge	_____€
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten	<u>3.392,00</u> €

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:

a) Personalaufwendungen	_____€
b) Sachaufwendungen etc.	_____€

Beginn, Dauer

Begründung:

Der Sport- und Spielverein 1905 Köln Vingst ist bereits seit langen Jahren Mieter der Sportanlage Lustheider Str., Köln Vingst. Zu der Sportanlage gehören insgesamt 2 Großspielfelder mit jeweils einer Trainingsbeleuchtungsanlage. Ein Platz ist unmittelbar am Vereinsheim gelegen, der andere Platz liegt diagonal gegenüber auf der anderen Straßenseite.

Aufgrund der Meldung des Vereins über Schäden an der Trainingsbeleuchtung an Platz 2 fand eine Überprüfung der Trainingsbeleuchtung statt. Dabei wurde festgestellt, dass die Anlage total marode ist. Zuletzt hat nur noch ein Mast der 6-Mast-Anlage funktioniert. Zur Wiederherstellung der Anlage müssen die gesamte Unterverteilung der Trainingsbeleuchtung erneuert sowie dringende Arbeiten an der Erdung und am Blitzschutz durchgeführt werden. Ferner müssen die Kabelleitungen zwischen den Masten erneuert werden.

Zur Vermeidung von Personenschäden ist die Anlage derzeit stromlos geschaltet und kann nicht benutzt werden.

Die Nettokosten der Bauarbeiten belaufen sich nach einer aktuellen Kostenschätzung der Gebäudewirtschaft auf rund 58.600,00 Euro. Die Bruttokosten inkl. Honorar der Gebäudewirtschaft und MwSt. belaufen sich auf 84.800,00 Euro.

Im Hinblick auf die bevorstehende dunkle Jahreszeit beabsichtigt die Verwaltung schnellstmöglich die Generalsanierung der Anlage zu beauftragen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Verein beabsichtigt, den Platz 1 der Sportanlage Lustheider Str. unter Inanspruchnahme einer städtischen Beihilfe in einen Kunstrasenplatz umzubauen. Der genaue Zeitpunkt des Umbaus ist derzeit noch nicht bekannt. Für die Zeit des Umbaus steht der Platz 1 der Anlage für den Spiel- und Trainingsbetrieb nicht zur Verfügung und der Verein braucht einen Ausweichplatz. Insoweit ist es spätestens zu diesem Zeitpunkt erforderlich, über den Platz 2 vollumfänglich verfügen zu können.

Entsprechende investive Ausgabeermächtigungen sind im Teilfinanzplan 0801, Sportförderung, Zeile 08, Auszahlung für Baumaßnahmen (Zentralansatz Sportpauschale), Hj. 2014, veranschlagt.

