


Schnitt C-C'



hier kann erforderlichenfalls belastetes Material gelagert werden


- SE**
- C'**
- Haldenmaterial**
- Terrassenkies
- Kalkschlamm
- Aufschüttung
- Pionierdamm
- Aufsatzdamm
- Haldenstabilisierung mit sauberem Material
- Haldenstabilisierung aus vorhandenem Kuppenabtrag

Standardsicherheit bezogen auf die Böschungsneigung:

- flacher 1:2: unkritisch
- 1:2 bis 1:1,8: bei geeignetem Material unkritisch
- 1:1,8 bis 1:1,65: kritisch
- steiler 1:1,65: rechnerisch nicht nachweisbar

Standardsicherheit bezogen auf die Lagesicherung des Kalkschlammes:

- Kalkschlamm ausreichend "lagesicher"
- ungleichmäßige und mit Kalk durchmischte unzureichende Abdeckung des Kalkschlammes



Plangrundlage:
Kühnhausen · Dübber · Semler
 Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
 Graf-Geßler-Straße 5, 50679 Köln (Deutsch)



zusätzliche Eintragungen:
 An: Oberbürger Herr 57
 Telefon: 0234 - 88706392
 Telefax: 0234 - 88706391
 E-Mail: bernier@wbg-sachenk.de
 WBG GmbH

Zwischenstand, da endgültige Bodenkenwerte noch nicht vorliegen



Projekt: **Hubschrauberhangar**
 - Böschungssanierung durch Spundwand und Böschungsabflachung -

Titel: **Schnitt C-C'**
 - mögliche Situation neuer Böschung und Aufsatzdamm -

bearbeitet:	Maßstab i.O.:	Anlage:
Datum: Februar 2016	1:500	10.3
Name: Bernier		
D:\Projekte\WBG\2015-443 Grün Köln III\Anl 2-03-1 C B6 Damm.dwg		