

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 9 (Mülheim)	25.10.2021

Überflutung des Innenbereichs der Sitzgruppen am Wiener Platz hier: Anfrage der Fraktion DIE LINKE in der Sitzung der Bezirksvertretung Mülheim am 01.02.2021, TOP 7.2.2

Die Fraktion DIE LINKE bittet um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. „Warum kann das Wasser im Innenbereich der Sitzgruppen nicht ablaufen, sondern bildet großflächige Pfützen?“
2. Welche Möglichkeiten gibt es die Situation für die Benutzer*innen der Sitzgruppen zu verbessern?
3. Besteht auch die Möglichkeit die Sitzgruppen ohne größeren Aufwand so zu verändern, dass die sitzenden Personen nicht zum Baum, sondern vom ihm weg schauen, was ebenfalls zu einer Verbesserung der beschriebenen Situation führen würde.
4. Welche Kosten entstünden aus den zu Frage zwei und drei resultierenden Lösungsvorschlägen?“

Antworten der Verwaltung:

Zu 1:

Das Wasser kann aufgrund fehlender Entwässerungssysteme bei der damaligen Herstellung des Platzes, sowie größerer Beschädigungen durch Baumwurzeln an den Baumscheiben und dadurch bedingten temporären Abflussverzögerungen nicht ablaufen.

Zu 2:

Die Baumscheiben wurden in der letzten Mai Woche mithilfe von Dolosand aufgelockert und aufgefüllt.

Zu 3:

Hier wäre eine komplette Umgestaltung nötig. Für den Platz besteht außerdem eine Veränderungssperre, da hier Fördermittel für den Bau verwendet wurden. Die Sitzgruppen verfügen unterhalb der Fundamente auf der Außenseite über eine 2. Reihe Sitzelemente aus Stahl mit Blickrichtung Platz. Somit sind alle Bedürfnisse der Nutzenden abgedeckt.

Zu 4:

Die Variante Überarbeiten der Baumscheiben wurde vom Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung übernommen. Die Kosten dafür beliefen sich auf ca. 3.200,- € brutto.

Für eine komplette Neugestaltung des Platzes würde das Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung die Kosten im Rahmen einer Neuplanung ermitteln. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass für eine solche Baumaßnahme derzeit kein Personal zur Verfügung steht.