



Dezernat, Dienststelle
VI/26

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

| Gremium | Datum |
|-------------------------------------|------------|
| Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft | 30.01.2023 |

Optimierungsmöglichkeiten zu Heizungen an Sporthallen - mündliche Anfragen aus der Sitzung vom 24.10.2022

RM Oedingen, SPD, teilte in der Sitzung vom 24.10.2022 mit, dass sie ein Schreiben von einem Sportverein erhalten hat, der in der Turnhalle einer Schule in der Brehmstraße trainiert. In der Halle sei es konstant 28° Celsius warm bei geöffneten Oberlichtern. Sie möchte wissen, wie man dort Energie sparen könne und welche Maßnahmen ergriffen werden könnten, um hier Abhilfe zu schaffen. RM Brust, Bündnis 90/Die Grünen, verweist auf die Sporthalle der Nesselrodestraße, in der es mittlerweile bereits 33° Celsius warm sein soll bei geöffneten Oberlichtern. Er bittet um Ausführung, warum Sporthallen bereits jetzt bei diesen Außentemperaturen geheizt werden. Er führt die damals getätigte Aussage an, dass es bestimmte Regelungen gäbe, nach denen Schule geheizt werden, aber auch, dass die Sporthalle und das Hausmeistergebäude gemeinsam geheizt werden. Es müsse doch möglich sein, ein Ventil zwischen Hausmeistergebäude und Sporthalle einzubauen.

Antwort der Verwaltung:

Das Gebläse in der **Turnhalle Nesselrodestraße** konnte auf Handbetrieb umgestellt und ausgeschaltet werden.

In der **Turnhalle Brehmstraße** bestand ein Problem mit der Einstellung der Einzelventilregelung der Heizkörper, das ebenfalls mittlerweile behoben werden konnte.

An der Heizung der **Turnhalle Am Rosenmaar 3** war der Temperaturfühler (außen) defekt.

Dies wurde durch die hohen Temperaturen im Sommer erst später durch den Hausmeister festgestellt. Der Fühler wurde im Juli 2022 getauscht, die Temperatureinstellungen des Heizkessels mussten Mitte Oktober erneut angepasst werden. Die Heizung ist wieder voll in Funktion. Sie ist hier ganzjährig eingeschaltet, da diese auch den Warmwasserspeicher für die Duschbereiche bedient, um hier einen Legionellen-Befall zu verhindern.

An den Oberlichter der Turnhalle Am Rosenmaar waren eine Steuerung und der damit verbundene Konverter (Wandler) defekt. Es dauerte etwas, um den Fehler und die richtige Firma zu finden bis der Defekt im Oktober 2022 behoben werden konnte. Seitdem ist alles wieder in vollem Umfang funktionsfähig.

Gez. Greitemann