


## Anlage 2

### **Anregung zu den Wegen im Park zwischen Luxemburger und Zülpicher Straße, im Bereich der chemischen Institute.**

Seit der Verlegung von Leitungen im letzten Jahr werden bei Regen die Wege an verschiedenen Stellen zu Schlammwüsten und es entstehen Trampelpfade auf den Rasenflächen. (Blau markiert)

Der Park wird von Radfahrern gern als direkte, kreuzungs- und autofreie Verbindung zwischen Berrenrather Straße (von Sülz und Klettenberg) Richtung Südbahnhof genutzt. Es gibt hier jedoch eine nicht einschbare Gefahrenstelle, die durch einen besseren Ausbau des Weges beseitigt werden könnte (Rot markiert und Detailausschnitt auf der nächsten Seite)





Detailausschnitt: Diese enge Abzweigung ist nicht einzusehen und der Weg ist in schlechtem Zustand. Eine Gefahr und ein Ärgernis für Radfahrer, welche diese sonst angenehme Verbindung aus den Vierteln zum Südbahnhof gerne nutzen. Alternativ, aber mit mehr baulichen Maßnahmen verbunden, wäre eine Verbindung vor den Chemischen Instituten. Dort ist im derzeitigen Zustand durch die Treppenanlage das Radfahren unmöglich.