

Baumstandorte lt. Baum und Höhenplan,  
vom 12.10.2009

63 unbedingt schutzwürdiger Baum lt.  
Baumbewertung vom 28.9.2010

- 53 Acer campestre
- 55 Juglans nigra
- 57 Fagus sylvatica
- 59 Fagus sylvatica
- 62 Platanus acerifolia
- 64 Acer campestre
- 65 Sophora japonica

⊕ Bäume erhalten

⊕ Bäume fällen



## Variante 2

### 10. Bäume erhalten/fällen

Die Platane (62) kann aufgrund der Bauform unter Einsatz entsprechender Schutzmaßnahmen (Wurzelschutz im Bereich der Kronentraufe) erhalten werden.

Der Kronentraufe des Schnurbaums (65) verschneidet sich mit der Baukante und er kann daher nicht erhalten werden.

Der Nussbaum (vom Grünflächenamt als nicht unbedingt schutzwürdig eingestuft) kann erhalten werden.