

Berichtsjahr: 2011

Bezirk: 3

Baumfällungen Details

Objekttyp:

Ab Meldedatum:

Stand: 26.04.2012

Fällmonat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)	Kronen Ø m	Höhe (m)	Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend	Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben
12.2011	3	Junkersdorf	Am Römerhof	Straße/ Platz	KVB- Bushaltestelle	Rot-Buche	1	65	3	11	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Baum stiebt ab. Keine Nachpflanzung wegen Enge des Bestandes.																				
12.2011	3	Junkersdorf	Am Römerhof	Straße/ Platz	KVB- Bushaltestelle	Rot-Buche	1	45	3	8	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Verkümmender Baum ohne jede Zukunft. Keine Nachpflanzung wegen Enge des Bestandes.																				
12.2011	3	Junkersdorf	Am Römerhof	Straße/ Platz	KVB- Bushaltestelle	Rot-Buche	1	95	4	13	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Baum stirbt ab. Keine Nachpflanzung wegen Enge des Bestandes.																				
12.2011	3	Junkersdorf	Am Römerhof	Straße/ Platz	KVB- Bushaltestelle	Bergahorn	1	300	9	24	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Baum stirbt ab. Keine Nachpflanzung wegen Enge des Bestandes.																				
12.2011	3	Junkersdorf	Am Römerhof	Straße/ Platz	KVB- Bushaltestelle	Gemeine Esche	1	250	9	19	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Baum stirbt ab. Keine Nachpflanzung, da Standort direkt vor Bushaltestelle.																				
12.2011	3	Junkersdorf	Blumenallee	Straße/ Platz	vor Mohnweg	Säulenpappel, Pyramidenpappel	1	300	4	19	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Stammfuß u. Stamm zu 30% abgestorben. Stammfuß intensiv vermorscht und ausgehöhlt. Standsicherheit nicht mehr gegeben.																				

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)	Kronen Ø m	Höhe (m)	Gründe:	Nachpflanzung	Schaden verursachend	Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
12.2011	3	Junkersdorf	Frankenstr. (Junkersdo	Straße/ Platz	78	Sandbirke	1	35	3	9		gleiche Stelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Stamm ist rundum so stark geschädigt, dass die Bruchsicherheit nicht mehr gewährleistet ist.																					
12.2011	3	Müngersdor	Getreideweg	Straße/ Platz	12	Winterlinde	1	140	10	17		gleiche Stelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Baum ist im Bereich von 2 sich gegenüberliegenden Wundenso stark vermorscht, dass die Bruchsicherheit nicht mehr gegeben ist.																					