

Anlage 1 zur Anfrage „Führung des Radverkehrs in Baustellenbereichen“ – Seite 1



Radweg endet „alternativlos“ vor der Baustelle – Ehrenfeldgürtel März 2015



Radweg endet ohne sichere Weiterführung vor der Baustelle – Maybachstraße seit April 2015



Radweg endet und wird mit Furt auf die Fahrbahn geführt. Die Furt endet zu früh und entspricht nicht den Vorgaben der AGFS. Magnusstraße Februar 2015