



Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Informationen zu Baumfällungen

Herr Meindl

0221-221-34801

Joerg.Meindl@Stadt-Koeln.de

12.01.2016

Fäll- monat	Anlage / Objekt	An- zahl	BaumNr ND Nr	Baumschutzsatzung	Baumart/ Stammumfang	Fällantrag	Schaden verursachend Unfallschaden	Wurzelschäden	Stammsschäden	Windbruch	Abgestorben Kronenschäden	Nach- pflanzung	Ersatzgeld	Bemerkungen
Baumfällungen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit														
bei geschützten Bäumen nach § 4 (3), (4) oder (6) der Baumschutzsatzung der Stadt Köln														
Straße/ Platz														
Bezirk: 1														
02.2015	Perlengraben Altstadt/Süd	1	M7	<input type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:60 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	
04.2015	Nikolaus-Groß-Str. 6 6 Neustadt/Nord	1	G4	<input checked="" type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:195 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nicht mehr Standsicher, Lackporling
02.2015	Volksgartenstr. Neustadt/Süd	1	MG64	<input type="checkbox"/>	Scheinakazie Stammumfang:15 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	
02.2015	Deutz-Mülheimer Str. Deutz	1	U12	<input checked="" type="checkbox"/>	Platane Stammumfang:300 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Großer Stammschaden, Pilz, nicht mehr Bruchsicher
01.2015	Schmalbeinstr. Neustadt/Nord	1	G8	<input checked="" type="checkbox"/>	Crataegus, Dorn Stammumfang:105 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	
02.2015	Charles-de-Gaullie-Platz Deutz	1	G4	<input checked="" type="checkbox"/>	Linde Stammumfang:180 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Brandkrustenpilz, Abgängig