



Westlicher Fußgängerüberweg,
infolge Minikreisverkehr



Oberflächennahe Wurzeln, die nicht gekappt werden dürfen

Wegeverbindung zum Fußgängerüberweg

Visualisierung Kreisverkehr mit beidseitigem Schutzgitter



661/2 – Kreuz
22.01.2018