

Unfallhäufungsstellen 2018 im Bezirk Ehrenfeld
Anlage 1

Standort	Stadtteil	Verkehrsunfälle der Kategorie 1 - 4	davon Verkehrsunfälle mit Zufußgehenden	davon Verkehrsunfälle mit Radfahrenden	Unfallfolgen (LV - Leicht-verletzt SV - Schwer-verletzt)	Maßnahmen sind erfolgt	Maßnahmen in Vorbereitung/ werden geprüft	Kreuzung wurde überprüft - keine geeigneten Maßnahmen ersichtlich
Frohnhofstraße/Rochusstraße	Ossendorf	3	0	3	3 LV		X	
Illtisstraße/Äußere Kanalstraße	Neuehrenfeld	7	3	1	4 SV, 7 LV			X
Innere Kanalstraße/Herkulesstraße	Neuehrenfeld	7	0	0	5 LV	X		
Innere Kanalstraße/Weinsbergstraße	Neustadt-Nord und Ehrenfeld	9	0	2	12 LV			X
Maarweg/Widdersdorfer Straße	Ehrenfeld	4	1	2	1 SV, 4 LV			X
Mathias-Brüggen-Straße/Von-Hünefeld-Straße	Ossendorf	5	0	1	2 LV			X
Rochusstraße/Subbelrather Straße/	Bickendorf	5	0	2	3 LV			X
Venloer Straße/Äußere Kanalstraße/Helmholtzstraße	Ehrenfeld	5	0	1	3 LV	X		
Venloer Straße/Anschlussstelle Bocklemünd Ost	Bocklemünd-Mengenich	6	0	1	1 SV, 7 LV			X
Venloer Straße/Anschlussstelle Bocklemünd-West	Bocklemünd-Mengenich	7	0	0	7 LV		X ²	
Venloer Straße/Auf dem Paulsacker	Bocklemünd-Mengenich	9	0	0	1 SV, 6 LV		X	

² Rotlichtüberwachung und Prüfung ortsfeste Überwachung