


Anlage 1

Herrn  
Bezirksbürgermeister  
Reinhard Zöllner  
Bezirksrathaus Chorweiler  
Pariser Platz 1  
50765 Köln



Köln, 10. Dezember 2018

Bürgereingabe gem. § 24 GO  
Verbesserung der Barrierefreiheit in den GAG-Beständen in Chorweiler Mitte

Sehr geehrter Herr Zöllner,

Die GAG Immobilien AG hat in Chorweiler Mitte im August 2016 größere Bestände als neue Eigentümerin übernommen.

Mit Ausnahme des Objektes Florenzer Straße 20 hat die GAG Immobilien AG nach eigenem Bekunden derzeit keine Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit in der konkreten Planung und Umsetzung.

Die beigefügte Bestandsaufnahme macht deutlich, dass der Zugang zu den GAG-Beständen an der Stockholmer Allee, Florenzer Straße, Osloer Straße für die Bewohner\*innen und Besucher\*innen mit Beschwernissen verbunden ist. Oftmals müssen an vielen der Gebäude mobilitätseingeschränkte Menschen in Wind und Wetter warten, bis jemand kommt, der ihnen die Treppe hochhilft.

Die Verbesserung der Zugänglichkeit ist dringend notwendig und schon mit einfachen Mitteln (Rampen, Handläufe, besser greifbare Türgriffe) zu erreichen.

Für die Anlage von Rampen ist an manchen Stellen die Inanspruchnahme städtischer Flächen erforderlich.


Wir bitten die Bezirksvertretung, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Stadtverwaltung soll mit der GAG Immobilien AG ein Gespräch führen und auf die Verbesserung der Zugänglichkeit der GAG-Bestände in Chorweiler Mitte drängen.
2. Sollten für die Anlage von Rampen oder andere Maßnahmen städtische Flächen in Anspruch genommen werden müssen, so ist der GAG Immobilien AG zu diesem Zweck die Bebauung dieser städtischen Flächen zu gestatten. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen der Stadt Köln und der GAG Immobilien AG ist abzuschließen.

Mit freundlichen Grüßen




## Ergebniss: Begehung GAG Bestände in Chorweiler

<p>Stockholmer Allee 7</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Handlauf vorhanden</li><li>- Fläche für Rampe vorhanden</li><li>- Türgriff zu klein</li></ul>	
<p>Stockholmer Allee 5</p> <p>wie Nummer 7</p>	
<p>Stockholmer Allee 9</p> <p>Rampe möglich, aber Stromkasten muss versetzt werden</p>	
<p>Stockholmer Allee 11</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rampe vorhanden (weshalb nur an diesem Bestand)</li></ul>	
<p>Stockholmer Allee 13</p> <p>Rampe an der Rückseite machbar</p>	

Stockholmer Allee 15

- Kein Handlauf, kurzes Geländer
- Fläche für Rampe vorhanden
- Türgriff zu klein





GAG-Treff:



- Kein barrierefreier Zugang
- Kleine Stufen (85 cm Höhe)


Stockholmer Allee 17

- Rampe vorhanden
- Kleiner Türgriff




<p>Stockholmer Allee 19</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rampe nicht nach DIN</li> <li>- Kein Geländer</li> </ul>	
<p>Stockholmer Allee 21</p> <p>Zahnarztpraxis  Rampe fehlt  Abfluss Parkplatz funktioniert nicht</p>	
<p>Stockholmer Allee 23</p> <p>Stiftung Leuchtfeuer  Rampe erforderlich</p>	
<p>Stockholmer Allee 25</p> <p>Rampe fehlt, ausreichendes  Plateau vor dem Eingang  vorhanden</p>	

<p>Stockholmer Allee 27</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rampe vorhanden, aber Kante am oberen Ende</li> </ul>	
<p>Stockholmer Allee 29</p> <p>keine Rampe, Platz vorhanden</p>	
<p>Stockholmer Allee 30</p> <p>wie Nummer 29</p>	
<p>Stockholmer Allee 31</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- keine Rampe, Platz vorhanden</li> <li>- neuer Handlauf erforderlich</li> </ul>	
<p>Stockholmer Allee 32</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rampe vorhanden, aber Handlauf nicht durchgehend</li> <li>- Handlauf an Stufen zu niedrig</li> </ul>	
<p>Osloer Str. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rampe an Nebeneingang (Fahrradraum) zu steil, Umbau möglich</li> <li>- keine Stufen außen, aber 4 Stufen im Foyer</li> </ul>	

<p>Osloer Str. 5 wie Nummer 3</p>	
<p>Osloer Str. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ebenerdig zugänglicher Hauseingang und EG, kein Aufzug</li> <li>- Treppe innenliegend</li> </ul>	
<p>Florenzer Str. 2 – 6</p> <p>7 Stufen, insgesamt 1,40 m Kann ein Zugang über das Citycenter geschaffen werden?</p>	

<p>Florenzer 8-12</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 steile Stufen</li> <li>- Geländer kann nicht umfasst werden</li> <li>- Fläche für Rampe vorhanden</li> </ul>	
---	--

<p>Florenzer Str 14-18</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 steile Stufen</li> <li>- Geländer kann nicht umfasst werden</li> <li>- kann Zugang über Citycenter geschaffen werden?</li> </ul>	
<p>Florenzer 20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mehrere Arztpraxen und soziale Einrichtungen</li> <li>- Fläche für Rampe vorhanden</li> </ul>	<p>-in Objekt Florenzer Straße 20 konkrete Planung von GAG erstellt, die aktuell als Bauantrag der Bauaufsicht zur Genehmigung vorgelegt wurde.</p> <p>-darüber hinaus derzeit keine weiteren Maßnahmen in der konkreten Planung und Umsetzung zur Verbesserung der Barrierefreiheit.</p>
<p>Florenzer Str. 22</p> <p>wie die anderen Häuser 7 Stufen schlechter Handlauf und nur an einer Seite</p>	