


Faulbach (Flehbach)

Maßnahmen-Nr.: 6 **Bearbeitungsstrecke:** von km 2,63 bis km 3,10

Bearbeitungslänge: 470 m **Funktionselement:** Strahlursprung

Gewässertyp: Fließgewässer der Niederungen

Übersichtsplan



Beschreibung Ist-Zustand

Linkes Vorland:

Pferdekoppel/Viehweide

Linkes Ufer:

nur sehr schmaler (< 2 m) Gewässerrandstreifen/Ufer vorhanden (Pferdekoppel/Viehweide); Uferbefestigungen (Beton); sehr dichter Bewuchs mit größtenteils standorttypischen Gehölzen

Sohle:

Sohlbefestigungen (Beton)

Rechtes Ufer:

Gewässerrandstreifen/Ufer vorhanden (< 10 m); Uferbefestigungen (Beton); sehr dichter Bewuchs mit größtenteils standorttypischen Gehölzen

Rechtes Vorland:

Acker

Eigentümer: privat öffentlich

Bemerkung:

Wassermengen: MNQ: 0,28 m³/s MQ: 1,08 m³/s HQ₅: 9,29 m³/s HQ₁₀₀: 14,71 m³/s

Faulbach (Flehbach)

Maßnahmen-Nr.: 6

Bearbeitungstrecke: von km 2,63 bis km 3,10

Foto Ist-Zustand (M6), gegen die Fließrichtung



Foto Ist-Zustand (M6), links: rechtes Vorland; rechts: rechtes Vorland




Faulbach (Flehbach)

Maßnahmen-Nr.: 6

Bearbeitungstrecke: von km 2,63 bis km 3,10

Umsetzungsfahrplan (Stand März 2012)



Maßnahmenbeschreibung Umsetzungsfahrplan

Der oberstromige Maßnahmenabschnitt 6 (Stat. 3+100 – 2+630) ist als zu entwickelnder Strahlursprung ausgewiesen. Hier ist eine Entwicklung von Habitaten durch Entfernen des Ufer- und Sohlverbau, eine Initiierung eigendynamischer Entwicklung, eine Totholzförderung, eine beidseitige Anlage eines mindestens 15 m breiten Gewässerrandstreifens sowie eine beidseitig langfristig extensive Grünlandnutzung anstreben. Diese Maßnahmen sind bis zum Jahr 2018 zu realisieren, bedürfen aber noch einer genauen Prüfung.

Restriktionen

Versorger: Strom, Wasser und Kanäle in Straße vorhanden, keine Leitungen im Eingriffsbereich

Kampfmittel: Verdachtshinweise über Kampfmittel liegen vor

Boden: Auswertung der Bodenfunktionsprüfung erfolgt derzeit

Grundstück: Keine Bereitschaft zur Veräußerung beim Eigentümer

Sonstiges: Arten- und Landschaftsschutz beachten (siehe ASP und LBP)


Bewuchs: Rodungen im Winterhalbjahr

Faulbach (Flehbach)

Maßnahmen-Nr.: 6

Bearbeitungsstrecke: von km 2,63 bis km 3,10

Gestaltungsidee



Maßnahmenbeschreibung Gestaltungsidee

Für das Ziel, Entwicklung eines Strahlursprungs, wäre die Anlage eines beidseitigen Gewässerrandstreifens von mind.15m erforderlich. Der Eigentümer der Flächen möchte die Flächen nicht veräußern, daher sind Unterhaltungsmaßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustandes geplant.

Linkes Vorland:

Sicherung eines 5m breiten Gewässerrandstreifens

Linkes Ufer:

Entfernung der Uferbefestigungen; punktuelle Entnahme von Gehölzen zur Förderung der Eigendynamik

Sohle:

Entfernung der Sohlbefestigungen, Einbringen von Totholz

Rechtes Ufer:

Entfernung der Uferbefestigungen; punktuelle Entnahme von Gehölzen zur Förderung der Eigendynamik

Rechtes Vorland:

Sicherung eines 5m breiten Gewässerrandstreifens

Zeiten: Umsetzung bis 2019

Genehmigungsverfahren

Gewässerunterhaltung

§ 68 WHG

§ 99 LWG