Anlage 4

Arbeiten in KVB Sperrpause vom 14. bis 20. April 2020





Anlage 4

Arbeiten in KVB Sperrpause vom 14. bis 20. April 2020

Schadensbild Bodenblech




Anlage 4

Arbeiten in KVB Sperrpause vom 14. bis 20. April 2020

Schadensbild Nieten





Anlage 4


Schadensbild entschichteter Bereich Strombrücke





Anlage 4

Schadensbild entschichteter Bereich Strombrücke





Anlage 4

Schadensbild entschichteter Bereich Strombrücke

Risse im Anschlussprofil Verstärkungsträger

