

WE 71022 WESTFRIEDHOF - TRAUERHALLE , Venloer Str. 1132, 50827

Kurzdaten und Fotos

1. Standortdaten					
WE	<input type="text" value="71022"/>	Gemarkung <input type="text" value="Müngersdorf"/>	Baujahr	<input type="text" value="1937"/>	
Grundstück	<input type="text" value="A01"/>	Flur	<input type="text" value="82"/>	Veränderungen	<input type="text" value="-"/>
Gebäude	<input type="text" value="B26"/>	Flurstück	<input type="text" value="452/65"/>	Denkmalschutz	<input type="text" value="DLNR 392, Eintrag 1. Juli 1980"/>
2. Bestandsfoto		3. Lageplan			



4. Fassadenfotografien



Südwesten

Nordwesten



Nordosten

Südosten

5. Innenraumfotografien Halle 1



nach Nordosten



nach Südosten



nach Südwesten



nach Nordwesten



Eingang Südseite - Putz- und Natursteinschäden



Ansicht Ost - Putzschäden, undichte Dachentwässerung



Westseite - Putzschäden, undichte Dachrinnen



Nordseite



Bitumendeckung lose



Bitumendach



Lose Attika Abdeckung





Holzfenster Anstrich notwendig



Putzschäden



Putzschäden



Natursteinschäden