


Gesamtinstandsetzung Mülheimer Brücke

Teilbauwerk Strombrücke, 02. Nov. 2021



Anlage 4: Übersicht Leistungsstand Entschichtungsarbeiten (Gesamtlänge 485m)




Feld	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
IV Nord																
MIV + KVB																
IV Süd																

Legende:

Faktor 1,0	Weißbereich (derzeit 63,5%)
Faktor 0,8	Reinigungsarbeiten (derzeit 6,7 %)
Faktor 0,5	Entschichtungsarbeiten laufend (derzeit 6,7 %)
Faktor 0,2	Entschichtungsarbeiten ausstehend (derzeit 23,1%)

Gesamtfortschritt: ~72,5%



Kragarm Nord
(Unterstrom)

MIV + KVB - Bereich

Kragarm Süd
(Oberstrom)