

Unfallhäufungsstellen 2021 im Bezirk Ehrenfeld

Anlage 1

Standort	Stadtteil	Verkehrsunfälle der Kategorie 1 - 4*	davon Verkehrsunfälle mit zu Fuß Gehenden	davon Verkehrsunfälle mit Radfahrenden	Unfallfolgen (LV - Leicht-verletzt SV - Schwer-verletzt)	Maßnahmen sind erfolgt	Maßnahmen in Vorbereitung/ werden geprüft	Kreuzung wurde überprüft - keine geeigneten Maßnahmen ersichtlich
Frohnhofstraße/Rochusstraße - Kreisverkehr	Ossendorf	3	0	1	2 LV		X	
Venloer Straße/Kolkrabenweg/Westendstraße	Vogelsang	5	0	2	4 LV			X

* Unfallkategorien

- 1 - Unfall mit einer getöteten Person
- 2 - Unfall mit einer schwer verletzten Person
- 3 - Unfall mit einer leicht verletzten Person
- 4 - Unfall mit erheblichem Sachschaden