

Sachstandsbericht Bezirksvertretung Innenstadt

Prüfung Radweg Venloer Straße

Beschluss:

Die Verwaltung möge prüfen und darlegen, wie der bestehende Radweg verlegt und eine großzügige Umfahrung des Baumes und seines Wurzelwerks realisiert werden kann. Jedwede gesundheitliche Beeinträchtigung des Baumes ist dabei auszuschließen. Auch ist zu prüfen, ob der Radweg an dieser Stelle erweitert und in beide Richtungen freigegeben werden kann.

Status in Bearbeitung

erledigt

Aktueller Bearbeitungsstand:

Sachstand 2022:

Der Radweg ist mit ausreichendem Abstand zum Baum verlegt worden, der Beschluss ist damit erledigt.

Nächste Schritte:

Der nächste Sachstandsbericht ist geplant für den: