

Berichtsjahr: 2007

Bezirk:

Objekttyp:

Ab Meldedatum:

Stand: 11.02.2008

Baumfällungen Details

Fällmonat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)	Kronen Ø (m)	Höhe (m)	Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend								
												Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben			
09.2007	1	Altstadt/Nor	Appellohofplatz	Straße/ Platz		Linde	1	105	6	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: offene Stammwunde, Restwand zu gering																					
04.2007	1	Altstadt/Nor	Börsenplatz	Straße/ Platz		Kirsche	1	60	3	4	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Stamm ist morsch, Pilzbefall																					
02.2007	1	Altstadt/Nor	Burgmauer	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	150	8	16	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Wurzeln abgestorben, nicht mehr standsicher																					
02.2007	1	Altstadt/Nor	Burgmauer	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	30	5	8	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Bei Orkan Kyrill, durch umgestürzten Baum stark beschädigt. Baumscheibe wird geschlossen, da der Gehweg zu eng ist.																					
02.2007	1	Altstadt/Nor	Gereonsmühlengasse	Straße/ Platz		Trompetenbaum	1	210	10	14	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Zwiesel ist ausgebrochen, mehrere Unglücksbalken, kein Ersatz, da zu hoher Schattendruck																					
07.2007	1	Altstadt/Nor	Heumarkt	Straße/ Platz		Eberesche, Mehlbeere,	1	60	3	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																					

]

—

—

—

—

—

—

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend								
								Kronen Ø (m)	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben		
04.2007	1	Altstadt/Nor	Komödienstr.	Straße/ Platz		Silber-Ahorn	1	105	5	9	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Restwandstärke zu gering. Kein Ersatz da Standort ungeeignet																		
07.2007	1	Altstadt/Nor	Konrad-Adenauer-Ufer	Straße/ Platz		Linde	1	120	10	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																					
04.2007	1	Altstadt/Nor	Mittelstr.	Straße/ Platz		Tulpenbaum	1	90	5	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Rinde großflächig abgeplatzt																		
03.2007	1	Altstadt/Sü	An Zint Jan	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	150	8	16	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Schiefstand, Holz auf Zugseite abgestorben, Schwefelporling																		
04.2007	1	Altstadt/Sü	Perlengraben	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	90	6	8	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Stammfuß morsch, nicht mehr standsicher																		
02.2007	1	Altstadt/Sü	Severinskirchplatz	Straße/ Platz		Linde	1	90	6	8	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Höhlungen, Restwandstärke zu gering																		
02.2007	1	Altstadt/Sü	Severinskirchplatz	Straße/ Platz		Linde	1	150	6	13	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Höhlungen, Restwandstärke zu gering. Kein Ersatz möglich, da der Schattendruck zu hoch ist.																		
02.2007	1	Altstadt/Sü	Thieboldsgasse	Straße/ Platz	142	Ahorn	1	120	8	12	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Höhlungen, Restwand zu gering. Kein Ersatz, da zu hoher Schattendruck																		
02.2007	1	Altstadt/Sü	Waidmarkt	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	90	4	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Baum droht umzustürzen, Bodenrisse.																		
06.2007	1	Deutz	Constantinstr.	Straße/ Platz		Ahorn	1	180	10	16	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Stammfuß durchgemorscht, nicht mehr standsicher																		

]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend								
								Kronen Ø (m)	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben		
06.2007	1	Deutz	Gotenring	Straße/ Platz		Linde	1	150	8	16	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Brandkrustenpilz, nicht mehr standsicher																		
07.2007	1	Deutz	Gotenring	Straße/ Platz		Linde	1	180	12	16	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Restwandstärke zu gering, nicht mehr standsicher																		
09.2007	1	Deutz	Teutonenstr.	Straße/ Platz		Linde	1	240	5	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Restwandstärke zu gering																		
09.2007	1	Deutz	Teutonenstr.	Straße/ Platz		Linde	1	150	8	16	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Große Morschung am Stammfuß, Brandkrustenpilz																		
06.2007	1	Neustadt/N	Clever Str.	Straße/ Platz		Linde	1	165	8	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Brandkrustenpilz, nicht mehr standsicher																		
09.2007	1	Neustadt/N	Hermann-Becker-Str.	Straße/ Platz		Kastanie	1	210	8	16	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Fäule im Inneren																		
06.2007	1	Neustadt/N	Neusser Str.	Straße/ Platz		Linde	1	160	8	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Stammhöhlung, Restwandstärke zu gering																		
06.2007	1	Neustadt/N	Neusser Str.	Straße/ Platz		Ahorn	1	90	6	8	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Stammhöhlung, Restwandstärke zu gering																		
06.2007	1	Neustadt/N	Neusser Str.	Straße/ Platz		Linde	1	160	8	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Stammhöhlung, Restwandstärke zu gering																		
06.2007	1	Neustadt/N	Neusser Str.	Straße/ Platz		Linde	1	180	8	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Stammhöhlung, Restwandstärke zu gering																		

]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø (m)	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
03.2007	1	Neustadt/N	Worringer Str.	Straße/ Platz		Ahorn	1	75	3	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Abgänglich, nur noch Reste der Krone vorhanden																				
03.2007	1	Neustadt/N	Worringer Str.	Straße/ Platz		Ahorn	1	75	6	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Schiefstand, Anfahrtschaden, Schattendruck																				
03.2007	1	Neustadt/S	Darmstädter Str.	Straße/ Platz	1	Ahorn	1	70	4	10	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Standort schließen, da Schleppkurve und Baumstandort nicht vereinbar sind.																				
01.2007	1	Neustadt/S	Eifelstr.	Straße/ Platz	48	Crataegus, Dorn	1	75	4	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Kernholz abgestorben, hängt in Spannleitung der KVB-Oberleitung																				
01.2007	1	Neustadt/S	Eifelstr.	Straße/ Platz	14-16	Eberesche, Mehlbeere,	1	90	5	8	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Lackporling am Stammfuß																				
01.2007	1	Neustadt/S	Eifelstr.	Straße/ Platz		Eberesche, Mehlbeere,	1	90	6	8	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Lackporling am Stammfuß																				
01.2007	1	Neustadt/S	Eifelwall	Gebäude/ Schule/ Heim	5	Pappel	2	280	15	24	in der Nähe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Bäume stehen direkt am Gebäude und verursachen Gebäudeschäden																				
01.2007	1	Neustadt/S	Lothringer Str.	Straße/ Platz		Ahorn	1	120	4	9	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Morschung im Kronenansatz, Ersatzpflanzung nicht möglich, da zu hoher Schattendruck																				
06.2007	1	Neustadt/S	Moltkestr.	Straße/ Platz		Linde	1	75	4	9	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Stamm ist hohl, Restwand zu gering, Anfahrtschäden an zwei Stämmlingen																				
09.2007	1	Neustadt/S	Trajanstr.	Straße/ Platz	18	Götterbaum	1	280	15	26	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: laut Gutachten nicht mehr standsicher																				

]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend								
								Kronen Ø (m)	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben		
02.2007	2	Bayenthal	Alteburger Str.	Straße/ Platz		Linde	1	150	10	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Pilzbefall																		
02.2007	2	Bayenthal	Schönhauser Str.	Straße/ Platz	52	Crataegus, Dorn	1	90	3	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																					
02.2007	2	Bayenthal	Schönhauser Str.	Straße/ Platz	75	Crataegus, Dorn	1	75	3	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																					
02.2007	2	Bayenthal	Schönhauser Str.	Straße/ Platz	58	Crataegus, Dorn	1	90	5	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Lackporling																		
02.2007	2	Bayenthal	Schönhauser Str.	Straße/ Platz	10-16	Gemeine Esche	1	240	5	8	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																					
02.2007	2	Immendorf	Immendorfer Hauptstr.	Straße/ Platz	21	Gemeine Esche	1	200	9	15	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Historisches Bauwerk, nicht genügend Platz für einen Ersatzbaum																		
02.2007	2	Marienburg	Am Südpark	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	240	5	8	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Schwefelporling																		
02.2007	2	Marienburg	Am Südpark	Straße/ Platz	19	Birke	1	105	5	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																					
02.2007	2	Marienburg	Bonner Str.	Straße/ Platz		Linde	1	150	7	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Pilzbefall																		
02.2007	2	Marienburg	Goethestr.	Straße/ Platz	29	Kastanie	1	165	8	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Pilzbefall																		

]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø (m)	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
02.2007	2	Marienburg	Goethestr.	Straße/ Platz	84 ggüber	Kastanie	1	240	10	20	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Pilzbefall																				
02.2007	2	Marienburg	Leyboldstr.	Straße/ Platz	54 b	Scheinakazie	1	150	6	15	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
02.2007	2	Marienburg	Leyboldstr.	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	210	8	20	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
02.2007	2	Marienburg	Leyboldstr.	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	105	6	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Lackporling																				
02.2007	2	Marienburg	Leyboldstr.	Straße/ Platz	13	Scheinakazie	1	150	8	18	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Brandkrustenpilz																				
02.2007	2	Marienburg	Leyboldstr.	Straße/ Platz	50	Scheinakazie	1	270	8	22	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Starke Stammorschung																				
02.2007	2	Marienburg	Lindenallee	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	240	8	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
02.2007	2	Marienburg	Lindenallee	Straße/ Platz	50	Linde	1	180	5	16	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Pilzbefall																				
02.2007	2	Marienburg	Lindenallee	Straße/ Platz	59	Scheinakazie	1	240	4	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
02.2007	2	Marienburg	Lindenallee	Straße/ Platz	51	Scheinakazie	1	270	6	18	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				

]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø (m)	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
02.2007	2	Marienburg	Lindenallee	Straße/ Platz	46	Linde	1	240	12	22	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
02.2007	2	Marienburg	Parkstr.	Straße/ Platz	11	Linde	1	270	10	30	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Pilzbefall																				
02.2007	2	Marienburg	Parkstr.	Straße/ Platz	61 daneben	Linde	1	180	10	25	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Brandkrustenpilz																				
02.2007	2	Marienburg	Pferdmengesstr.	Straße/ Platz	23 ggüber	Ahorn	1	300	10	28	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Brandkrustenpilz																				
02.2007	2	Marienburg	Pferdmengesstr.	Straße/ Platz	3	Scheinakazie	1	110	8	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
02.2007	2	Marienburg	Pferdmengesstr.	Straße/ Platz	8	Scheinakazie	1	210	10	18	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
02.2007	2	Marienburg	Schillingsrotter Platz	Straße/ Platz	5	Linde	1	180	10	25	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
02.2007	2	Marienburg	Von-Groote-Str.	Straße/ Platz	42	Ahorn	1	120	5	8	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
02.2007	2	Raderberg	Rheinsteinstr.	Straße/ Platz		Platane	1	240	10	30	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
02.2007	2	Raderthal	Faßbenderkaul	Straße/ Platz	5	Birke	1	120	4	10	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Kein Bürgersteig vorhanden .Standort ist im Bereich der Garageneinfahrt .																				

]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend								
								Kronen Ø (m)	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben		
02.2007	2	Raderthal	Kardorfer Str.	Straße/ Platz	39	Linde	1	120	7	10	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Ein und Ausfahrt																		
02.2007	2	Raderthal	Kardorfer Str.	Straße/ Platz	LM 37 ggüber	Linde	1	35	2	8	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Lichtmangel																		
02.2007	2	Raderthal	Kardorfer Str.	Straße/ Platz	Eing.Enkepark	Linde	1	35	2	8	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Lichtmangel																		
02.2007	2	Raderthal	Markusstr.	Straße/ Platz		Ahorn	1	270	10	18	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																					
02.2007	2	Rodenkirch	Heinrich-Heine-Str.	Straße/ Platz		Birke	1	90	6	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																					
02.2007	2	Rodenkirch	Heinrich-Heine-Str.	Straße/ Platz		Birke	1	105	6	16	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																					
02.2007	2	Rodenkirch	Nibelungenweg	Straße/ Platz	30	Kirsche	1	75	5	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Pilzbefall (Lackporling)																		
02.2007	2	Rodenkirch	Weißer Str. Ro	Straße/ Platz	117	Wal-, Nußbaum	1	165	7	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																					
02.2007	2	Sürth	Bahnhofstr. Sü	Straße/ Platz		Linde	1	165	4	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																					
02.2007	2	Sürth	Bahnhofstr. Sü	Straße/ Platz		Linde	1	165	4	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																					

]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø (m)	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
02.2007	2	Sürth	Kölnstr.	Straße/ Platz		Linde	1	60	2	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
02.2007	2	Sürth	Kölnstr.	Straße/ Platz		Linde	1	75	2	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
02.2007	2	Sürth	Kölnstr.	Straße/ Platz		Linde	1	75	2	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
02.2007	2	Sürth	Kölnstr.	Straße/ Platz		Linde	1	60	2	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
02.2007	2	Sürth	Sürther Hauptstr.	Straße/ Platz	neben 160	Linde	1	60	2	6	nicht möglich		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Strassen und Bürgersteigschäden, zu geringes Straßenprofil																				
02.2007	2	Sürth	Sürther Hauptstr.	Straße/ Platz	136	Linde	1	60	3	9	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Bürgersteig und Fahrbahn stark beschädigt, zu geringes Straßenprofil																				
02.2007	2	Sürth	Sürther Hauptstr.	Straße/ Platz	132	Linde	1	60	3	8	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
02.2007	2	Sürth	Sürther Hauptstr.	Straße/ Platz	158	Linde	1	105	4	9	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Beschädigung von Bürgersteig und Straße, zu geringes Straßenprofil																				
02.2007	2	Sürth	Sürther Hauptstr.	Straße/ Platz	136	Linde	1	60	3	9	nicht möglich		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Bürger, zu geringes Straßenprofil																				
02.2007	2	Weiß	Weißer Hauptstr.	Straße/ Platz		Linde	1	150	4	5	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				

]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø (m)	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
02.2007	2	Weiß	Weißer Hauptstr.	Straße/ Platz		Linde	1	150	4	5	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
02.2007	2	Weiß	Zum Hedelsberg	Straße/ Platz	113	Eberesche, Mehlbeere,	1	30	2	5	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: Schrägstand																				
02.2007	2	Zollstock	Vorgebirgstr.	Straße/ Platz	178	Scheinakazie	1	180	6	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																				
02.2007	2	Zollstock	Vorgebirgstr.	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	180	6	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																				
02.2007	2	Zollstock	Vorgebirgstr.	Straße/ Platz	334	Scheinakazie	1	180	8	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																				
02.2007	2	Zollstock	Vorgebirgstr.	Straße/ Platz	261	Scheinakazie	1	270	10	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																				
03.2007	3	Braunsfeld	Braunstr.	Straße/ Platz	Lat. 4	Scheinakazie	1	60	2	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																				
03.2007	3	Braunsfeld	Friedrich-Schmidt-Str.	Straße/ Platz	56 b	Birke	1	120	5	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																				
03.2007	3	Braunsfeld	Stolberger Str.	Straße/ Platz	5	Platane	1	180	7	18	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: Sturmschaden																				
03.2007	3	Braunsfeld	Voigtelstr.	Straße/ Platz	1	Linde	1	120	4	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																				

]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø (m)	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
03.2007	3	Junkersdorf	Am Frankenhain	Straße/ Platz	19	Linde	1	240	10	18	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Pilzbefall ((Brandkrustenpilz)																				
02.2007	3	Junkersdorf	Frankenstr. Ju	Straße/ Platz		Birke	1	180	7	13	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen: Pilzbefall																				
02.2007	3	Junkersdorf	Frankenstr. Ju	Straße/ Platz		Birke	1	120	5	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
02.2007	3	Junkersdorf	Frankenstr. Ju	Straße/ Platz	78	Birke	1	120	7	13	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																				
03.2007	3	Klettenberg	Siebengebirgsallee	Straße/ Platz	181	Scheinakazie	1	135	8	15	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: Sturmschaden																				
03.2007	3	Lindenthal	Fürst-Pückler-Str.	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	135	5	16	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: Pilzbefall																				
03.2007	3	Lindenthal	Gleueler Str.	Straße/ Platz		Linde	1	240	8	18	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Pilzbefall																				
03.2007	3	Lindenthal	Innere Kanalstr.	Straße/ Platz		Linde	1	120	6	8	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
03.2007	3	Lindenthal	Innere Kanalstr.	Straße/ Platz		Linde	1	150	8	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
03.2007	3	Lindenthal	Innere Kanalstr.	Straße/ Platz	418	Linde	1	120	6	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				

]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø (m)	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
03.2007	3	Lindenthal	Landgrafenstr.	Straße/ Platz	107	Linde	1	210	6	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Pilzbefall (Brandkrustenpilz)																				
03.2007	3	Lindenthal	Lindenthalgürtel	Straße/ Platz		Gemeine Esche	1	180	8	15	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
03.2007	3	Lindenthal	Robert-Blum-Str.	Straße/ Platz	3	Trompetenbaum	1	210	12	18	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
03.2007	3	Lindenthal	Rurstr.	Straße/ Platz	37	Birke	1	30	1	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																				
03.2007	3	Lindenthal	Rurstr.	Straße/ Platz	18 ggüber	Birke	1	135	6	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
03.2007	3	Lindenthal	Universitätsstr.	Straße/ Platz	53	Scheinakazie	1	195	8	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Pilzbefall (Schwefelporling)																				
03.2007	3	Lövenich	An der Ronne	Straße/ Platz	118	Platane	1	120	9	16	gleiche Stelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Unfallgefahr, Straßenschäden, Gewegbereich und Privatgrund stark geschädigt.																				
10.2007	3	Lövenich	Brauweilerstr.	Straße/ Platz		Linde	1	190	10	18	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Nachpflanzung aufgrund ungünstigen Standortes nach Baumaßnahme und veränderter Wegeföhrung nicht möglich																				
10.2007	3	Lövenich	Brauweilerstr.	Straße/ Platz		Linde	1	190	10	18	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Fortgeschrittene Morschung im Stammfuß, durch Baumaßnahme veränderte Standortbedingungen, Nachpflanzung nicht mehr möglich																				
12.2007	3	Lövenich	Brauweilerstr.	Straße/ Platz		Esche	1	210	12	22	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Durch eine Baumaßnahme vor ca. 4 Jahren wurde der Baum stark geschädigt und ist nun abgänglich. Eine Nachpflanzung ist durch den hohen Schattendruck der privaten Nachbarbäume ni																				

]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)	Kronen Ø (m)	Höhe (m)	Gründe:	Nachpflanzung	Schaden verursachend	Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
12.2007	3	Müngersdo	Vitalisstr.	Gebäude/ Schule/ Heim	422	Birke	1	150	10	18		in der Nähe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Bemerkungen:																					
11.2007	3	Weiden	Am Engelshof	Straße/ Platz	13	Platane	1	191	10	21		nicht möglich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: Unfallgefahren dch. Wurzelanhebungen können von 66 nicht mehr beseitigt werden. Durch den hohen Schattendruck ist eine Nachpflanzung nicht möglich.																					
11.2007	3	Weiden	Am Engelshof	Straße/ Platz	5	Platane	1	171	9	20		nicht möglich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: Unfallgefahren dch. Wurzelanhebungen können von 66 nicht mehr beseitigt werden. Nachpflanzung durch zu hohen Schattendruck nicht möglich.																					
11.2007	3	Weiden	Am Engelshof	Straße/ Platz		Platane	1	196	10	21		nicht möglich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: Unfallgefahren dch. Wurzelanhebungen können von 66 nicht mehr beseitigt werden. Durch den Schattendruck der engstehenden Bäume ist eine Nachpflanzung nicht möglich.																					
11.2007	3	Weiden	Am Engelshof	Straße/ Platz	9	Platane	1	173	9	20		nicht möglich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: Unfallgefahren durch Wurzelanhebungen können von 66 nicht mehr beseitigt werden. Nachpflanzung dch. zu hohen Schattendruck nicht möglich.																					
11.2007	3	Weiden	Benfleeetstr.	Straße/ Platz	33	Platane	1	150	10	18		nicht möglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: Durch Rheinenergie-Baumaßnahme nicht mehr standsicher. Nachpflanzung durch zu hohen Schattendruck nicht möglich.																					
11.2007	3	Weiden	Breslauer Str. We	Straße/ Platz	34	Platane	1	110	8	18		nicht möglich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: Unfallgefahren dch. Wurzelanhebungen können von 66 nicht mehr beseitigt werden. Nachpflanzung dch. hohen Schattendruck nicht möglich.																					
11.2007	3	Weiden	Diepenbeekallee	Straße/ Platz	4	Platane	1	181	9	20		nicht möglich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: Unfallgefahren dch. Wurzelanhebungen können dch. 66 nicht mehr beseitigt werden. Nachpflanzung dch. zu hohen Schattendruck nicht möglich.																					
11.2007	3	Weiden	Diepenbeekallee	Straße/ Platz		Platane	1	215	10	23		nicht möglich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: Unfallgefahren dch. Wurzelanhebungen können von 66 nicht mehr beseitigt werden. Eine nachpflanzung ist aufgrund des hohen Schattendrucks nicht möglich.																					
11.2007	3	Weiden	Göttinger Str. We	Straße/ Platz		Platane	1	181	9	20		nicht möglich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen: Unfallgefahren können durch 66 nicht mehr beseitigt werden. Nachpflanzg. wegen zu hohem Schattendruck nicht möglich.																					

]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend									
								Kronen Ø (m)	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben			
11.2007	3	Weiden	Göttinger Str. We	Straße/ Platz		Platane	1	110	8	18	nicht möglich		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Unfallgefahren dch. Wurzelanhebungen können von 66 nicht mehr beseitigt werden. Durch den hohen Schattendruck ist eine Nachpflanzung nicht möglich.																			
03.2007	3	Weiden	Ostlandstr.	Straße/ Platz	23	Platane	1	110	5	11	nicht möglich		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Starke Kanal und Bürgersteigschäden, zu geringes Straßenprofil																			
03.2007	3	Weiden	Ostlandstr. Martin-Luther-King-Sc	Gebäude/ Schule/ Heim		unbekannt	3	25	6	12	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Zu geringes Straßenprofil																			
11.2007	3	Weiden	Potsdamer Str.	Straße/ Platz		Platane	1	138	10	23	nicht möglich		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Unfallgefahren dch. Wurzelanhebungen können von 66 nicht mehr beseitigt werden. Nachpflanzung dch. Zu hohen Schattendruck nicht möglich.																			
11.2007	3	Weiden	Potsdamer Str.	Straße/ Platz		Platane	1	136	9	20	nicht möglich		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Unfallgefahren dch. Wurzelanhebungen können von 66 nicht mehr beseitigt werden. Nachpflanzung durch zu hohen Schattendruck nicht möglich.																			
11.2007	3	Weiden	Potsdamer Str.	Straße/ Platz		Platane	1	110	9	20	nicht möglich		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Unfallgefahren dch. Wurzelanhebungen können von 66 nicht mehr beseitigt werden. Nachpflanzung durch zu hohen Schattendruck nicht möglich.																			
11.2007	3	Weiden	Potsdamer Str.	Straße/ Platz		Platane	1	60	10	21	nicht möglich		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Unfallgefahren dch. Wurzelanhebungen können durch 66 nicht mehr beseitigt werden. Nachpflanzung durch zu hohen Schattendruck nicht möglich.																			
11.2007	3	Weiden	Potsdamer Str.	Straße/ Platz		Platane	1	138	10	23	nicht möglich		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Unfallgefahren dch. Wurzelanhebungen können von 66 nicht mehr beseitigt werden. Nachpflanzung durch Schattendruck nicht möglich.																			
11.2007	4	Ehrenfeld	Melatengürtel	Straße/ Platz	77	Platane	1	180	9	19	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																						
11.2007	4	Ehrenfeld	Melatengürtel	Straße/ Platz	75	Platane	1	210	10	22	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			starker Befall mit Zottigem Schillerporling. Nachpflanzung durch zu hohen Schattendruck der Nachbarbäume z.Zt. nicht möglich.																			

]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø (m)	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
11.2007	4	Ehrenfeld	Melatengürtel	Straße/ Platz		Platane	1	180	9	19	in der Nähe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Starker Befall mit Zottigem Schillerporling																	
11.2007	4	Ehrenfeld	Melatengürtel	Straße/ Platz		Platane	1	210	10	22	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Nachpflanzung durch zu hohen Schattendruck der Nachbarbäume nicht möglich																	
11.2007	4	Ehrenfeld	Oskar-Jäger-Str.	Straße/ Platz	26	Säulenpappel, Pyramidenpappel	1	270	8	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			abgängig																	
11.2007	4	Ehrenfeld	Oskar-Jäger-Str.	Straße/ Platz		Säulenpappel, Pyramidenpappel	1	160	2	22	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			lt. RESI-Untersuchung v. 02.05.2007 nicht mehr standsicher																	
11.2007	4	Ehrenfeld	Oskar-Jäger-Str.	Straße/ Platz	34	Säulenpappel, Pyramidenpappel	1	150	8	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																				
11.2007	4	Ehrenfeld	Oskar-Jäger-Str.	Straße/ Platz	26	Säulenpappel, Pyramidenpappel	1	240	8	15	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			abgängig																	
11.2007	4	Ehrenfeld	Oskar-Jäger-Str.	Straße/ Platz		Säulenpappel, Pyramidenpappel	1	210	3	25	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			lt. RESI-Untersuchung v. 02.05.2007 nicht mehr standsicher																	
07.2007	4	Ehrenfeld	Oskar-Jäger-Str.	Straße/ Platz	89	Säulenpappel, Pyramidenpappel	1	290	6	8	nicht möglich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Zu geringes Straßenprofil																	
11.2007	4	Ehrenfeld	Oskar-Jäger-Str.	Straße/ Platz		Säulenpappel, Pyramidenpappel	1	150	8	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																				
11.2007	4	Ehrenfeld	Oskar-Jäger-Str.	Straße/ Platz		Säulenpappel, Pyramidenpappel	1	180	10	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Schillerporling																	

]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø (m)	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
04.2007	4	Neuhrenfe	Eichendorffstr.	Straße/ Platz	5	Götterbaum	1	300	14	29	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			lt. schalltomografischem Gutachten nicht mehr standsicher																	
04.2007	4	Neuhrenfe	Eichendorffstr.	Straße/ Platz	20	Götterbaum	1	200	11	24	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			lt. Schalltomografischem Gutachten nicht mehr standsicher																	
11.2007	4	Ossendorf	Butzweilerstr.	Straße/ Platz		Linde	1	210	9	18	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Fortgeschrittene Morschung im Stammfuß; Nachpflanzung wegen zu hohem Schattendruck nicht möglich																	
11.2007	4	Vogelsang	Venloer Str.	Straße/ Platz		Linde	1	255	12	22	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Abgänglich																	
05.2007	5	Bilderstöck	Alzeyer Str.	Gebäude/ Schule/ Heim	12	Ahorn	6	140	14	24	in der Nähe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Bemerkungen:			Bäume stehen auf dem Kanal und haben diesen beschädigt Werden nach Beendigung der Baumaßnahme Ersatz gepflanzt																	
07.2007	5	Longerich	Lachemer Weg	Straße/ Platz	22	Scheinakazie	1	1,08	7	10	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Kronenansatz angefault, Ersatz wegen dichtem Bestand nicht möglich																	
07.2007	5	Longerich	Stommeler Str.	Straße/ Platz	ggüber 61	Erle	1	95	6	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Bemerkungen:																				
06.2007	5	Niehl	Drosselweg Drosselweg Niehl	Straße/ Platz	20;22;25	Crataegus, Dorn	3	25	1,5	3	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Bemerkungen:			abgestorben,durch Pilzbefall																	
06.2007	5	Niehl	Schlenderhaner Str. Schlenderhaner Str. Ni	Straße/ Platz	Lat.25	Ahorn	1	60	4	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Bemerkungen:			abgestorben, wegen alter Stammwunde																	
08.2007	5	Nippes	Christinastr.	Straße/ Platz	38	Echter Rotdorn	1	25	2	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Bemerkungen:																				

]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø (m)	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
08.2007	5	Nippes	Christinastr.	Straße/ Platz	6	Echter Rotdorn	1	25	2	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
08.2007	5	Nippes	Grabbestr.	Straße/ Platz	8	Crataegus, Dorn	1	50	3	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
03.2007	5	Nippes	Kuenstr.	Straße/ Platz	50	Scheinakazie	1	50	8	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: hat zu wenig Restwandstärke																				
03.2007	5	Nippes	Kuenstr.	Straße/ Platz	55	Scheinakazie	1	50	6	12	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: zu wenig Restwandstärke																				
09.2007	5	Nippes	Kuenstr.	Straße/ Platz	14	Götterbaum	1	210	14	26	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: laut Gutachten nicht mehr standsicher																				
07.2007	5	Nippes	Merheimer Str. Merheimer Str. Nippes	Straße/ Platz		Linde	1	140	7	13	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen: Ersatz wegen dichtem Bestand nicht möglich																				
07.2007	5	Nippes	Ulrich-Zell-Str.	Straße/ Platz	3	Kirsche	1	20	3	4	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
01.2007	5	Nippes	Xantener Str. Kita, Xantener Str. 99h	Gebäude/ Schule/ Heim	84	Kanadische Holz- Pappel	3	225	14	23	in der Nähe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Bruchgefahr in Krone und Stamm.																				
01.2007	5	Nippes	Xantener Str. Kita, Xantener Str. 99h	Gebäude/ Schule/ Heim	84	Kanadische Holz- Pappel	1	270	14	23	in der Nähe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Bruchgefahr in Krone und Stamm.																				
03.2007	5	Riehl	Am Botanischen Garte	Straße/ Platz	4382	Scheinakazie	1	120	10	20	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: Morschung durch Pilzbefall, nicht mehr standsicher																				

]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend							
								Kronen Ø (m)	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben	
03.2007	5	Riehl	Am Botanischen Garte	Straße/ Platz	4382	Scheinakazie	1	225	12	26	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Morschung durch Pilzbefall, nicht mehr standsicher																	
09.2007	5	Riehl	Barbarastr.	Straße/ Platz	6	Esche	1	180	8	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			hat zu wenig Restwandstärke																	
04.2007	5	Riehl	Riehler Str.	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	140	6	15	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			zu wenig Restwandstärke mit Wurzelschäden, Gehweg zu schmal																	
10.2007	5	Weidenpes	Mollwitzstr.	Straße/ Platz		Crataegus, Dorn	1	25	2	5	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
10.2007	5	Weidenpes	Mollwitzstr.	Straße/ Platz		Crataegus, Dorn	1	25	2	5	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
10.2007	5	Weidenpes	Mollwitzstr.	Straße/ Platz		Crataegus, Dorn	1	30	3	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
07.2007	5	Weidenpes	Mollwitzstr. Mollwitzstr. Weidenpes	Straße/ Platz		Crataegus, Dorn	1	80	2	4	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Abgestorben durch Pilzkörper																	
07.2007	5	Weidenpes	Mollwitzstr.	Straße/ Platz		Crataegus, Dorn	1	88	2,5	4,5	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Abgestorben																	
07.2007	5	Weidenpes	Mollwitzstr.	Straße/ Platz		Crataegus, Dorn	1	85	2	4	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				
10.2007	5	Weidenpes	Mollwitzstr.	Straße/ Platz		Crataegus, Dorn	1	35	3	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																				

]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend									
								Kronen Ø (m)	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben			
03.2007	5	Weidenpesch	Pallenbergheim	Gebäude/ Schule/ Heim	11	Bergahorn	1	195	9	16	nicht möglich		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Baum beschädigte massiv das Mauerwerk des Hauses, Ersatz wegen benachbarter Mauer nicht möglich																			
04.2007	5	Weidenpesch	Schmiedegasse	Straße/ Platz	47	Roßkastanie	1	240	6	15	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			es handelt sich um ein Naturdenkmal 505.01 der Baum steht unmittelbar an der Hauswand und massiv eingefaulte Stammwunden, sodass die Bruchsicherheit nicht mehr gewährleistet wer																			
06.2007	6	Föhlingen	Neusser Landstr.	Grünanlage		Esche	1	166	4	6	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Ersatz im dichten Bestand nicht möglich																			
01.2007	6	Föhlingen	Neusser Landstr.	Straße/ Platz	93	Linde	1	250	9	16	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Abgängig; Fruchtkörper vom flachen Lackporling																			
06.2007	6	Föhlingen	Neusser Landstr.	Straße/ Platz		Ahorn	1	148	6	6	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:			Ersatz im dichten Bestand nicht möglich																			
07.2007	6	Merkenich	Robert-Bosch-Str.	Straße/ Platz		Eiche	1	0	3	4	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:																						
07.2007	6	Merkenich	Robert-Bosch-Str.	Straße/ Platz		Eiche	1	0	3	5	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen:																						
11.2007	6	Pesch	Donatusstr.	Straße/ Platz		Götterbaum	1	90	6	10	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen:																						
06.2007	6	Pesch	Kästnerstr.	Straße/ Platz	ggüber 43a	Eberesche, Mehlbeere,	1	20	2	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen:																						
01.2007	6	Roggendorf (Thalheim)	Sinnersdorfer Str.	Straße/ Platz	184	Linde	1	40	1	6	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen:			starke Schäden durch den Pappelbock																			

]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend								
								Kronen Ø (m)	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben		
01.2007	6	Seeberg	Riphahnstr. Riphahnstr. Seeberg	Straße/ Platz		Eberesche, Mehlbeere,	1	35			gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Schillerporling																		
07.2007	6	Volkhoven/ Mehle	Kreuzblumenweg	Straße/ Platz	Ecke Weilerweg	Crataegus, Dorn	1	0	3	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																					
01.2007	6	Worringen	Alte Neusser Landstr. Alte Neusser Landstr.	Straße/ Platz		Linde	1	250	10	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Brandkrustenpilz																		
01.2007	6	Worringen	Alte Neusser Landstr. Alte Neusser Landstr.	Straße/ Platz	183	Linde	1	30	4	8	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			extreme Schräglage, Unfallgefahr																		
09.2007	6	Worringen	Alte Neusser Landstr.	Straße/ Platz	196	Linde	1	75	4	9	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bemerkungen:																					
01.2007	6	Worringen	Alte Neusser Landstr. Alte Neusser Landstr.	Straße/ Platz		Linde	1	250	10	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Brandkrustenpilz																		
01.2007	6	Worringen	Alte Neusser Landstr. Alte Neusser Landstr.	Straße/ Platz		Linde	1	250	10	14	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Brandkrustenpilz																		
01.2007	6	Worringen	Neusser Landstr. Neusser Landstr. Worr	Straße/ Platz		Linde	1	320	10	16	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Brandkrustenpilz																		
01.2007	6	Worringen	Neusser Landstr.	Straße/ Platz		Linde	4	320	12	18	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bemerkungen:			Abgängig, Fruchtkörper vom Sparrigen Schüppling und Brandkruste																		
01.2007	7	Zündorf	Wahner Str. Po	Straße/ Platz	0	Linde	5	180	12	16	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
Bemerkungen:																					

]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fäll- monat	Bezirk	Ortsteil	Straße Teilobjekt	Standort	HausNr	Baumart	Anzahl ge- fällter Bäume	Stammumfang (cm)			Nachpflanzung	Gründe:	Schaden verursachend									
								Kronen Ø (m)	Höhe (m)				Unfallschaden	Baumaßnahme	Wurzelschäden	Stammschäden	Kronenschäden	Windbruch	Abgestorben			
05.2007	8	Höhenberg	Koburger Platz	Straße/ Platz	1	Linde	1	180	7	16	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bemerkungen:																						
03.2007	8	Humboldt/ Gumbert	Am Grauen Stein	Straße/ Platz		Scheinakazie	1	190	8	14	nicht möglich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bemerkungen: Ecke Grembergerstr., Ersatz wegen Lichtsignalanlage nicht möglich																						
03.2007	8	Rath/Heum	Gröppersgasse	Straße/ Platz	72	Platane	1	140	12	11	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bemerkungen:																						
05.2007	9	Mülheim	Rhodusstr.	Straße/ Platz	20	Echter Rotdorn	1	45	2	7	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bemerkungen: Nachpflanzung:andere Gattung																						
05.2007	9	Stammhei	Schloßstr.	Straße/ Platz	29	Linde	1	140	12	16	gleiche Stelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bemerkungen:																						

